



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
С КРЕСТОВЫМ СТОЛОМ

ТЕРМИНОЛОГИЯ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ. НОРМЫ ТОЧНОСТИ
И ЖЕСТКОСТИ

ГОСТ 9726—89

(СТ СЭВ 5939—87)

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С
КРЕСТОВЫМ СТОЛОМТерминология. Основные размеры. Нормы точности
и жесткостиГОСТ
9726—89Vertical milling machines with compound table.
Terminology. Basic dimensions.
Standards of accuracy and rigidity

(СТ СЭВ 5939—87)


ОКП 38 1612

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.2001

Настоящий стандарт распространяется на фрезерные вертикальные станки с крестовым столом общего назначения классов точности Н, П и В, в том числе на станки с копировальным устройством, с программным управлением, многоцелевые фрезерно-расточные станки и гибкие производственные модули на их базе, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и на экспорт.

Стандарт не распространяется на специальные и специализированные станки.

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ




1 — станина; 2 — стойка; 3 — салазки; 4 — направляющие салазок; 5 — стол; 6 — направляющие стола; 7 — рабочая поверхность стола; 8 — шпиндельная бабка; 9 — направляющие шпиндельной бабки; 10 — передний конец шпинделя

Черт. 1

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Основные и присоединительные размеры станков должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 1.



Черт. 2

Примечание. Черт. 1 и 2 не определяют конструкции станков.

Таблица 1

Размеры в мм

Размеры рабочей поверхности стола	Ширина B по ГОСТ 6569	250	320	400	500	630	800	1000
	Длина L , не менее	400	500	630	800	1000	1250	1600
Наибольшее перемещение по координатам, не менее	X	Равно длине L						
	Y	250	320	400	500	630	800	1000
	Z	280 (275) 250*	380 (350) 320*	480 (430) 400*	560 (530) 400*	650 (625) 500*	750 (775) 630*	850 (875) 800*
Наибольшее расстояние H от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, не менее	400 (375) 450*	500 (450) 500*	600 (530) 560*	710 (630) 630*	800 (750) 710*	900	1000	1000*
Т-образные пазы по ГОСТ 6569	Ширина	12; 14		14; 18		18; 22		22; 28
	Расстояние между пазами	40; 63; (80); 50	50; 63; (80)	50; 80; (100)	63; 100; (80)	100; 125; (160)	100; 160; (125)	100; 200
Конец шпинделя по ГОСТ 24644 с конусностью 7:24		30; 40		40; 50			50; 60	
Высота H , от уровня поля до отводящей ветви транспортера для размещения тары под стружку, не менее		560*			750*			
Число автоматически сменяемых столов-спутников для ГПМ, не менее		2						
Число управляемых осей координат, не менее		3						
Число одновременно управляемых осей координат, не менее		2						

* Размеры для гибких производственных модулей.

Примечание. Размеры, указанные в скобках, для нового проектирования не применять.

Обозначение и положительное направление осей координат — по ГОСТ 23597.

Основные и присоединительные размеры столов-спутников — по ГОСТ 27218.

Неуказанные основные размеры для гибких производственных модулей — по ГОСТ 27491.

2.2. Длину рабочей поверхности стола допускается увеличивать по ряду Ra 20 по ГОСТ 6636.

2.3. Наибольшее перемещение по координатам X , Y , Z и наибольшее расстояние H допускается увеличивать по ряду Ra 40 по ГОСТ 6636.

2.4. Наибольшее перемещение по координате X допускается уменьшать по ряду Ra 40 по ГОСТ 6636, но не более чем в 1,25 раза по сравнению с указанным в табл. 1 с $L/B \geq 2$.

2.5. Перемещение по координате Y должно быть симметричным относительно оси шпинделя с допускаемым отклонением до $0,06 B$.

2.6. В станках с копирующим устройством длину рабочей поверхности стола допускается увеличивать, а наибольшее перемещение по координате X уменьшать по ряду Ra 10 по ГОСТ 6636, но не более чем в 2 раза по сравнению с указанными в табл. 1 и п. 2.2.

3. ТОЧНОСТЬ СТАНКА

3.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8.

3.2. Методы проверки точности станков, указанные в настоящем стандарте как предпочтительные, следует применять в качестве обязательных в случае возникновения разногласий между изготовителем и потребителем в оценке качества станков.


3.3. Подвижные рабочие органы, не перемещаемые при проведении проверок, закрепляют в соответствии с нормативно-технической документацией на станок.

3.4. Нормы точности станков не должны превышать значений, указанных в пп. 3.4.1—3.4.18.


Для станков класса точности В показатели точности с допусками, ужесточенными в 1,26—1,6 раза по сравнению с допусками класса точности П, устанавливают по согласованию между изготовителем и потребителем.

Нормы точности шпинделей угловых головок не должны превышать значений, указанных в пп. 3.4.12—3.4.15 более чем в 1,6 раза для соответствующего класса. При пересчетах значения допусков следует округлять до ближайшего значения по ряду R 10 ГОСТ 8032.


3.4.1. Прямолинейность рабочей поверхности стола, стола-спутника




Черт. 3



Черт. 4



Черт. 5



Черт. 6

Таблица 2

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для стоек классов точности	
	Н	П
До 250	12	8
Св. 250 до 400	16	10
> 400 > 630	20	12
> 630 > 1000	25	16
> 1000 > 1600	30	20
> 1600 > 2500	40	25
> 2500 > 4000	50	30

Примечания:

1. Для столов с длиной до 1600 мм и столов-спутников выпуклость не допускается, для столов с длиной свыше 1600 мм выпуклость допускается не более $\frac{1}{4}$ от допуска по табл. 2.

2. Для копировальных станков допуск распространяется на часть рабочей поверхности стола, предназначенной для базирования обрабатываемых деталей.

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 4, предпочтительно методы 3, 4 или 6), черт. 3—5. Рекомендуемое расположение сечений и точек измерения по черт. 6.

Стол устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях. Измерения выполняют в трех продольных и трех поперечных сечениях (среднем и двух крайних) и двух диагональных.

Допускается для столов с соотношением $L:B$ свыше 2 измерения в диагональных сечениях не производить.



Расстояние между точками измерения равно $a=0,1 L$, но не менее 100 мм; $b \approx 0,3 B$.

Для станков с длиной рабочей поверхности стола свыше 1000 мм поперечные сечения должны быть расположены на расстоянии $2 a$. Количество сечений должно быть не менее трех.

При необходимости выбора другого расположения сечений или точек измерения из-за расположения Т-образных пазов и каналов для отвода смазочно-охлаждающей жидкости, расположение их указывают в нормативно-технической документации станка.

3.4.2. Постоянство углового положения рабочей поверхности стола при его перемещении:

- в продольном направлении;
- в поперечном направлении



Черт. 7

Таблица 3

Длина перемещения, мм	Допуск, мм/м (угловые секунды), для станков классов точности	
	Н	П
До 400	0,02 (4)	0,012 (2,5)
Св. 400 до 1600	0,03 (6)	0,02 (4)
» 1600 » 2500	0,04 (8)	0,025 (5)

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 13, предпочтительно метод 1), черт. 7.


Стол устанавливают в среднее положение в направлении перпендикулярном направлению рабочего перемещения.

На рабочей поверхности стола в средней его части перпендикулярно направлению перемещения устанавливают уровень.


Стол перемещают на всю длину хода.

Расстояние между точками измерения не должно превышать 0,2 длины хода стола.

3.4.3. Прямолинейность и параллельность траектории продольного и поперечного перемещений стола относительно его рабочей поверхности



Черт. 8



Черт. 9

Длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для стоек классов точности	
	Н	П
До 250	12	8
Св. 250 до 400	16	10
» 400 » 630	20	12
» 630 » 1000	25	16
» 1000 » 1600	30	20
» 1600 » 2500	40	25

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 6, предпочтительно методы 1а или 1б), черт. 8 и 9.

Измерение проводят в среднем сечении стола.


Наконечник измерительного прибора в продольном и поперечном направлениях располагают по оси шпинделя.

Стол устанавливают в среднее положение в направлении, перпендикулярном направлению его перемещения.


Стол перемещают на всю длину хода.

Допуски прямолинейности и параллельности рабочей поверхности стола траектории его перемещения при измерении по методу 1б (черт. 9) принимают с увеличением в 1,6 раза от значений, указанных в табл. 4.

3.4.4. Прямолинейность траектории перемещения стола в продольном и поперечном направлениях в горизонтальной плоскости



Черт. 10



Черт. 11

Таблица 5

Длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 250	8	5
Св. 250 до 400	10	6
> 400 > 630	12	8
> 630 > 1000	16	10
> 1000 > 1600	20	12
> 1600 > 2500	25	16

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 3, предпочтительно методы 16 или 3), черт. 10 или 11.

При перемещении стола свыше 1600 мм допускается проводить измерение с помощью специальной линейки.


Стол устанавливают в среднее положение в направлении перпендикулярном направлению его перемещения.

Наконечник измерительного прибора в направлении проверяемого перемещения располагают по оси шпинделя.

Поверочную линейку или струну устанавливают в середине стола и выверяют параллельно направлению перемещения стола.

Стол перемещают на всю длину хода.

3.4.5. Постоянство расстояния между траекторией продольного перемещения стола и боковой поверхностью направляющего паз (контрольной кромки)



Черт. 12

Таблица 6

Длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	И	П
До 630	20	12
Св. 630 до 1000	25	16
» 1000 » 1600	30	20
» 1600 » 2500	40	25

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 24, предпочтительно метод 2), черт. 12.


Стол устанавливают в среднее положение в поперечном направлении.

Стол перемещают на всю длину продольного перемещения, но не более длины паза.

Измерение проводят по обеим боковым сторонам направляющего паза стола.

Допускается между столом и измерительным прибором располагать плоско параллельную концевую меру длины (плитку).

3.4.6. Перпендикулярность направления поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения



Черт. 13

Допуск в мкм на длине перемещения 300 мм для станков классов точности:

Н 20

П 12

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 8, предпочтительно метод 1), черт. 13.


Стол в продольном направлении устанавливают в среднее положение.

Поверочный угольник (раму) измерительной гранью располагают посередине рабочей поверхности стола.

Наконечник измерительного прибора в направлении проверяемого перемещения стола располагают по оси шпинделя.

Направления перемещений стола по обеим координатам при выверке поверочного угольника и при выполнении измерений принимают одинаковыми.

3.4.7. Перпендикулярность направления поперечного перемещения стола направлению его продольного перемещения при обходе контура прямоугольной рамки (рекомендуемая)



Черт. 14

Таблица 7

Поперечное перемещение, мм		Допуск, мкм, для станков классов точности	
наибольшее	контролируемое	Н	П
До 250	125	16	10
Св. 250 до 400	160	20	12
> 400 > 630	200	25	16
> 630 > 1000	250	30	20


Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 8, предпочтительно метод 1), черт. 14.

Стол в продольном направлении устанавливают в положение, смещенное от среднего, поочередно в обе стороны на величину равную $\frac{1}{4}$ его продольного хода, но не более 400 мм.

Наконечник измерительного прибора в направлении проверяемого перемещения стола располагают по оси шпинделя.

Направления перемещения стола при установке в продольном направлении и при измерении должны соответствовать направлениям перемещений по схеме обработки изделия.

3.4.8. Прямолинейность траектории продольного и поперечного перемещений стола в вертикальной плоскости (рекомендуемая)



Черт. 15

Таблица 8

Длина перемещения, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
	И	П
До 250	8	5
Св. 250 до 400	10	6
» 400 » 630	12	8
» 630 » 1000	16	10
» 1000 » 1600	20	12
» 1600 » 2500	25	16

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 3, предпочтительно метод 1б), черт. 15.

При перемещении стола св. 1600 мм используют специальную линейку.


Стол устанавливают в среднее положение в направлении перпендикулярном направлению его перемещения.

Наконечник измерительного прибора в направлении проверяемого перемещения располагают по оси шпинделя.

Поверочную линейку или специальную линейку устанавливают в середине стола и выверяют параллельно направлению перемещения стола.

Стол перемещают на всю длину.

3.4.9. Перпендикулярность оси вращения шпинделя к рабочей поверхности стола в плоскостях, параллельной и перпендикулярной к продольному перемещению стола



Черт. 16

Таблица 9

Ширина стола, мм	Длина измерителя L, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
		И	П
До 630	300	16	12
Св. 630	500	25	20

В плоскости, перпендикулярной к продольному перемещению стола

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 10, предпочтительно метод 1), черт. 16.

Стол устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях.

Поверочную линейку устанавливают в середине стола.


Шпиндельную бабку устанавливают в среднее положение.

Для станков с поворотной шпиндельной бабкой измерение проводят только в плоскости, перпендикулярной к продольному перемещению стола.


Допускается проводить измерения перпендикулярности оси вращения шпинделя к направлению перемещения стола — по ГОСТ 22267 (разд. 9, предпочтительно метод 3).

Поверочную линейку в направлении, перпендикулярном проверяемому, устанавливают по оси шпинделя по ГОСТ 22267 (разд. 3, метод 1а).

3.4.10. Прямолинейность и перпендикулярность траектории вертикального перемещения шпиндельной бабки к рабочей поверхности стола в продольном и поперечном направлениях



Черт. 17



Черт. 18

Таблица 10

Длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
Св. 250 до 400	20	12
> 400 > 630	25	16
> 630 > 1000	30	20

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 9, предпочтительно метод Га), черт. 17.

Стол устанавливают в среднее положение в продольном поперечном направлениях.

Поверочный угольник, в направлении перпендикулярном проверяемому, располагают по оси шпинделя.


Шпиндельную бабку перемещают на всю длину хода без оставки и закрепления.

Измерения проводят в двух взаимноперпендикулярных вертикальных плоскостях, параллельных продольному и поперечному перемещениям стола.

Допускается проводить измерения прямолинейности и перпендикулярности траектории перемещения шпиндельной бабки к направлению перемещения стола по ГОСТ 22267 (разд. 8, предпочтительно методы 2 или 3), черт. 18.

Поверочный угольник с линейкой в направлении, перпендикулярном проверяемому, располагают по оси шпинделя. Допускается устанавливать два поверочных угольника с линейками на одинаковом минимальном расстоянии от поперечной плоскости, проходящей через ось шпинделя. В этом случае отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность алгебраических полусумм одновременно фиксируемых показаний обоих измерительных приборов.

3.4.11. Параллельность плоскости поворота шпиндельной бабки относительно направления продольного перемещения стола (для станков с поворотной шпиндельной бабкой)



Допуск в мкм на длине перемещения $L=300$ мм для станков классов точности:

Н 20

П 12


Стол 1 (черт. 19) устанавливают в среднее положение в продольном и поперечном направлениях.

Шпиндельную бабку устанавливают в среднее положение в направлении вертикального перемещения.


Поверочный угольник 2 устанавливают в продольном направлении в средней части стола со средним пазом и выверяют параллельно направлению продольного перемещения стола. Шпиндельную бабку поворачивают на угол 2α так, чтобы наконечник измерительного прибора 3 касался измерительной поверхности угольника в двух точках, расположенных на длине 300 мм.

Отклонение от параллельности равно алгебраической разности показаний измерительного прибора в двух точках на заданной длине измерения.

3.4.12. Осевое биение шпинделя



Черт. 20




Черт. 21

Таблица 11

Диаметр наружной центрирующей поверхности шпинделя, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 65	8	5
Св. 65 до 100	10	6
> 100 > 160	12	8

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 17, предпочтительно метод 1), черт. 20 или 21.

3.4.13. Торцовое биение опорного торца шпинделя (для станков с базированием фрез по торцовой поверхности)




Черт. 22

Таблица 12

Диаметр наружной центрирующей поверхности шпинделя, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
	И	П
До 65	12	8
Св. 65 до 100	16	10
> 100 > 160	20	12

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 18), черт. 22.

3.4.14. Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя (для станков с центрированием фрез по наружной центрирующей поверхности)



Черт. 23


Таблица 13

Диаметр наружной центрирующей поверхности шпинделя, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 100	8	6
Св. 100 до 160	10	8

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 15, предпочтительно метод 1), черт. 23.

3.4.15. Радиальное бнение конического отверстия шпинделя:

- у торца шпинделя;
- на расстоянии L



Черт. 24

Таблица 14

Диаметр наружной центрирующей поверхности шпинделя, мм	Номер пункта	L , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
			Н	П
До 100	3.4.15а	—	8	6
	3.4.15б	150	12	10
Св. 100 до 160	3.4.15а	—	10	8
	3.4.15б	300	20	16

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 15, предпочтительно метод 2), черт. 24.

3.4.16. Точность линейного позиционирования стола и бабки (для станков с программным управлением):


а) точность одностороннего позиционирования $A\uparrow$ и $A\downarrow$ (табл. 15);

б) повторяемость одностороннего позиционирования $R\uparrow$ и $R\downarrow$ (табл. 16);


в) точность двустороннего позиционирования A (табл. 17)

г) повторяемость двустороннего позиционирования R_{\max} (табл. 18);


д) максимальная зона нечувствительности B_{\max} (табл. 19);
(подпункты б, г вводятся в действие с 01.07.91)




Черт. 25



Черт. 26



Черт. 27



Черт. 28

Таблица 15

Длина перемещения, мм	Допуск (A_1 и A_1), мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 125	25	16
Св. 125 до 400	30	20
> 400 > 1000	40	25
> 1000 > 2500	50	30

Таблица 16

Ширина стола, мм	Допуск (R_1 и R_1), мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 400	12	10
Св. 400 до 630	16	12
> 630 > 1000	20	16

Таблица 17

Длина перемещения, мм	Допуск (A), мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 125	30	20
Св. 125 до 400	40	25
> 400 > 1000	50	30
> 1000 > 2500	80	50

Таблица 18

Ширина стола, мм	Допуск (R_{\max}), мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 400	16	12
Св. 400 до 630	20	16
> 630 > 1000	25	20

Длина перемещения, мм	Допуск (B_{\max}), мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 125	6	4
Св. 125 до 400	8	5
> 400 > 1000	12	8
> 1000 > 2500	20	12

Примечания:

1. Допуски по оси Z в технически обоснованных случаях могут быть увеличены по сравнению с указанными в табл. 15—19, но не более чем в 1,6 раза для соответствующего класса.

2. Допуски для станков класса точности П, оснащенных системами косвенного измерения положения рабочих органов, увеличивают по сравнению с указанными в табл. 15—19 в 1,6 раза, но не более чем у станков класса точности Н.

Измерение — по ГОСТ 27843 (разд. 3, предпочтительно методы 1 или 4), черт. 25—28.

Образцовую штриховую меру устанавливают в центре стола (черт. 25 и 26) на высоте равной не более $0,3 H$ (где H — наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола).


Микроскоп в перпендикулярном к проверяемому направлению располагают возможно ближе к оси шпинделя.

При измерении точности позиционирования шпиндельной бабки в вертикальном направлении (ось Z) микроскоп располагают на уровне торца шпинделя, а образцовую штриховую меру в поперечном направлении располагают по оси шпинделя (черт. 27).

Измерение проводят по каждой координате на всей длине хода проверяемых узлов станка. Интервалы между точками измерения примерно равны $0,1$ длины измеряемого перемещения и не кратны шагу измерительных устройств станка. Крайние точки измерения располагают от начала и конца измеряемого перемещения на расстоянии примерно равном $0,1$ от величины интервала между точками измерения.

3.4.17. Стабильность положения инструмента при его повторной автоматической установке в шпindelь:

- а) в радиальном направлении;
б) в осевом направлении



Черт. 29

Таблица 20

Диаметр наружной центрирующей поверхности шпинделя, мм	Номер пункта	L, мм	Допуск, мм, для станков класса точности	
			Н	П
До 100	3.4.17а	150	8	4
	3.4.17б	—	8	4
Св. 100 до 160	3.4.17а	300	12	6
	3.4.17б	—	10	5

В шпинделе 1 (черт. 29) станка устанавливают и закрепляют контрольную оправку 3.

Измерительные приборы 2 и 4 устанавливают на столе станка и фиксируют начальные показания.

Вращением шпинделя с оправкой определяют наибольшее показание прибора 4.

Для станков с фиксированием шпинделя в одном положении после автоматической установки инструмента допускается при измерении в осевом направлении вращение шпинделя не производить.

Шпиндельную бабку отводят в положение смены инструмента. Оправку переносят в магазин, а затем вновь устанавливают в шпиндель.

Число повторных измерений — не менее пяти.

Отклонение положения оправки определяют по формуле

$$f_i = (\delta_{4i} - \delta_{2i}) - (\delta_{40} - \delta_{20}),$$

где f_i — i -ое отклонение;

δ_{4i} — показание прибора 4 при i -ом измерении;

δ_{2i} » » 2 » » »


δ_{40} » » 4 начальном измерении;

δ_{20} » » 2 » »

Стабильность положения инструмента определяют как наибольшую разность отклонений (размаха) положений оправки для числа повторных измерений равного пяти

$$R_f = \max f_i - \min f_i$$

3.4.18. Стабильность автоматической установки стола-слутника на стол станка (вводится в действие с 01.07.92)



Черт. 30

Таблица 21

Ширина стола-слутника, мм	l , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности II
До 400	150	10
Св. 400 до 1000	300	16

Измерение проводят с помощью столов-спутников (образцового стола-спутника) и измерительных приборов.

Измерения проводят в плоскости, параллельной рабочей поверхности стола-спутника, в двух взаимно перпендикулярных направлениях, параллельных осям координат.

Измерительные приборы 1, 2 и 4 (черт. 30) устанавливают на салазках 7 так, чтобы измерительные наконечники измерительных приборов 1 и 2 касались боковой стороны стола-спутника 8, перпендикулярной направлению перемещения стола 9 по салазкам 7, в сечениях I и II, расположенных на расстоянии 0,5 от оси симметрии стола-спутника 8, и были перпендикулярны ей, а измерительный наконечник измерительного прибора 4 — соответствующей стороны стола 9 в сечении IV, расположенном по оси симметрии стола 9, и был перпендикулярен ей.

Измерительные приборы 3 и 5 устанавливают на станине 6 так, чтобы измерительный наконечник измерительного прибора 3 касался боковой стороны стола-спутника 8, перпендикулярной направлению перемещения салазок 7 по станине 6 в сечении III, расположенном по оси симметрии стола-спутника 8 и был перпендикулярен ей, а измерительный наконечник измерительного прибора 5 — соответствующей стороны салазок 7 или стола 9, в том же сечении и был перпендикулярен ей.

В позиции измерения фиксируют начальные показатели P_{10} , P_{20} , P_{30} , P_{40} , P_{50} измерительных приборов 1—5, после чего стол перемещают в позицию смены столов-спутников, где производят автоматическое снятие стола-спутника со станка и его повторную установку на стол. Затем стол возвращают в позицию измерения, где вновь проводят измерение.

В случае несоответствия позиций смены и измерения погрешность позиционирования в позицию смены учитывают с помощью измерительных приборов 4 и 5, или одного из них.

Линейные отклонения по двум взаимно перпендикулярным осям координат f_{xi}^x и f_{xi}^y при каждом i -ом измерении определяют по формулам:

$$f_{xi}^x = \left(\frac{P_{1i} + P_{2i}}{2} - P_{4i} \right) - \left(\frac{P_{10} + P_{20}}{2} - P_{40} \right);$$

$$f_{xi}^y = (P_{3i} - P_{5i}) - (P_{30} - P_{50}).$$

В приведенных выше формулах P_{1i} , P_{2i} , P_{3i} , P_{4i} , P_{5i} — показания измерительных приборов 1—5 при i -ом измерении.

По результатам измерений определяют наибольшую разность отклонений (размаха) для числа повторных измерений не менее пяти

$$R_{xi}^x = \max f_{xi}^x - \min f_{xi}^x;$$

$$R_{xi}^y = \max f_{xi}^y - \min f_{xi}^y$$

В качестве показателя стабильности автоматической установки стола-спутника принимают наибольшее из значений R_{xj}^x , R_{yj}^y .

Допускается измерение в двух взаимно перпендикулярных направлениях проводить раздельно в каждом направлении.

Допускается жесткое закрепление измерительных приборов 1—3 на столе-спутнике.


4. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ

4.1. Общие требования к образцам-изделиям — по ГОСТ 25443.

4.2. Нормы точности образцов-изделий для станков классов точности Н и П не должны превышать значений, указанных в пп. 4.4—4.8.

Для станков класса точности В показатели точности с допусками, ужесточенными в 1,6 раза по сравнению с допусками класса точности П, устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.

4.3. Форма и размеры образцов-изделий. Форма и размеры образцов-изделий для станков с ручным и программным управлением в соответствии с черт. 31.



Черт. 31

Размеры чугунного образца-изделия (черт. 31) принимают равными $B_1 \geq 0,5 B$, но не более 250 мм; $L_1 \geq 0,5 L$, но не более 1000 мм; $h \geq 0,3 H$, но не более 120 мм; $H_1 = h + (50 \div 80 \text{ мм})$, $b = 16 \text{ мм}$.

Допускаемые отклонения размеров от номинального значения $\pm 10\%$.

B , L , H — соответственно ширина рабочей поверхности стола, продольный ход стола и наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя.

Поверхности 2 и 4 образца могут быть прерывистыми.

Образец устанавливают в середине стола и закрепляют.


Подвижные узлы станка по закреплению находятся в состоянии, предусмотренном для выполнения точных работ.

Обработку поверхности 1 проводят торцовыми фрезами, не менее чем за два прохода с перекрытием не более 10 мм.


При обработке вертикальных поверхностей каждую полосу обрабатывают отдельно с перестановкой шпиндельной бабки по вертикали.

Все обработанные поверхности 1—5 должны соответствовать требованиям, указанным в пп. 4.4—4.6.


4.4. Прямолинейность поверхностей 1, 2 и 4




Черт. 32



Черт. 33



Черт. 34



Черт. 35

a — расстояние между точками измерения в продольном и диагональном направлениях; $a=0,1 L_1$, но не менее 80 мм; $b \approx 0,33 B_1$.

Таблица 22

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 100	8	5
Св. 100 до 160	10	6
> 160 > 250	12	8
> 250 > 400	16	10
> 400 > 630	20	12
> 630 > 1000	25	16

Измерение — по ГОСТ 22267 (разд. 4, предпочтительно методы 3 или 4), черт. 33.


Измерение поверхности 1 проводят на поверочной плите или на столе станка в незажатом положении.

Измерения поверхности 1 проводят в продольном, поперечном и диагональном сечениях (черт. 32).



Измерения поверхностей 2 и 4 проводят в продольном сечении на поверочной плите (черт. 34).

При длине измерения св. 250 мм допускается проводить измерения по черт. 35.

4.5. Параллельность верхней поверхности 1 относительно поверхности 6, поверхности 4 относительно поверхности 2



Черт. 36



Черт. 37


Таблица 23

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков классов точности	
	Н	П
До 100	10	6
Св. 100 до 160	12	8
> 160 > 250	16	10
> 250 > 400	20	12
> 400 > 630	25	16
> 630 > 1000	30	20

Измерение — по ГОСТ 25889.2 (предпочтительно методы I или 2), черт. 36 или черт. 37.

Допуск на отклонение от взаимной параллельности поверхностей 4 и 2 принимают с уменьшением в 1,26 раза от значений, указанных в табл. 23, выбирая его значения из ряда Ra 10 по ГОСТ 6636.

4.6. Перпендикулярность поверхности 1 к поверхностям 3, 4 и 5, поверхностей 3 — к 4 и 4 — к 5



Черт. 38


Допуск в мкм на длине измерения 100 мм для станков классов точности:

Н 16

П 10

Измерение — по ГОСТ 25889.3 (предпочтительно метод 2), черт. 38.

4.7. Точность межосевых расстояний отверстий образца-изделия (для станков с программным управлением, за исключением копировальных станков)



Черт. 39

Таблица 24

Шарнир стола	мм				
	l_1	l_2	l_3	l_4	d
До 400	80	84	116	145	20÷30
Св. 400 до 1000	100	105	145	175	30÷40

Применяют образец-изделие в виде пластины прямоугольной формы (черт. 39). Материал: серый чугун или сталь.

Таблица 25


Межосевое расстояние, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
	Н	П
До 125	50	30
Св. 125 до 200	65	40

Образец-изделие с окончательно обработанными базовыми поверхностями устанавливают в центре стола и проводят предварительную и чистовую обработку отверстий диаметром d .

Измерения проводят с использованием координатно-измерительной машины, микроскопа, либо специального приспособления, предназначенного для измерения межосевых расстояний.

Погрешность межосевых расстояний равна разности заданного и фактического расстояний между осями любых двух отверстий.

4.8. Точность обработки образца-изделия на станках, оснащенных устройством контурного программного управления (за исключением копировальных станков; пп. 4.8.1—4.8.4 вводится в действие с 01.07.92)



Черт. 40

Примечания:

1. Отверстие d_3 должно быть предварительно выполнено в заготовке.
2. Для станков, не имеющих по оси Z перемещений в следящем режиме, поверхность под углом 5° не обрабатывается.
3. Допускается выполнение на образце-изделии крепежных отверстий (пазов).

Таблица 26

мм									
Ширина стола	b_1	b_2-d_2	b_3	l_1	h	h_1	h_2	d	d_2
До 400	140	110	78	180	100	25	15	65	70
Св. 400 до 1000	260	220	155	320	120	30	20	100	100
Допускаемые отклонения размеров от номинального значения $\pm 15\%$									

Для контрольной обработки используют предварительно обработанный образец-изделие (черт. 40) из чугуна, стали или алюминиевого сплава. Поверхности, используемые как технологические или контрольные базы, должны быть обработаны окончательно.

Таблица 27

Наименование проверки	Ширина стола, мм	Допуск, мм, для станков классов точности	
		Н	П
4.8.1. Точность формы отверстия: а) круглость; б) постоянство диаметра	До 400 Св. 400 до 1000	а) 16, б) 25 а) 20, б) 30	а) 10, б) 16 а) 12, б) 20
4.8.2. Прямолинейность боковых поверхностей повернутого параллелепипеда	До 400 Св. 400 до 1000	25 30	16 20
4.8.3. Перпендикулярность боковых поверхностей повернутого параллелепипеда	До 400 Св. 400 до 1000	40 50	25 30
4.8.4. Точность положения наклонной под углом 5° поверхности	До 400 Св. 400 до 1000	40 50	25 30
4.8.5. Круглость наружной цилиндрической поверхности	До 400 Св. 400 до 1000	50 65	30 40

Примечания:

1. Допускается проводить измерение по пп. 4.8.1—4.8.3, 4.8.5 на отдельных образцах-изделиях с размерами по табл. 26. В этом случае обработку образца-изделия (черт. 40 и табл. 26) не производят, а по п. 4.8.5 обрабатывают не менее трех образцов-изделий, обеспечив при этом охват всей рабочей зоны.

2. В случае увеличения допусков согласно примечаниям 1 и 2 к измерению 3.4.16 допуски по п. 4.8.5 увеличивают во столько же раз.

Обработку образца-изделия проводят по контрольной программе в следующем порядке:

черновое фрезерование до получения окончательной формы образца-изделия с припуском на чистовую обработку;

сверление, рассверливание и предварительное растачивание (расфрезеровка) отверстия d ;

чистовое растачивание отверстия d ;

чистовое фрезерование торцевой поверхности повернутого под углом 20° параллелепипеда в три прохода с обеспечением ширины фрезерования (полос) примерно равной $0,3$ стороны торцевой поверхности;

чистовое фрезерование боковых поверхностей повернутого параллелепипеда;

чистовое фрезерование наружной цилиндрической поверхности диаметром d_2 ;

чистовое фрезерование двух боковых поверхностей параллелепипеда со стороной b_2 и поверхностей, параллельных основанию образца-изделия;

чистовое фрезерование двух боковых поверхностей параллелепипеда со стороной b_2 и поверхностей, наклонных под углом 5° к основанию образца-изделия.

Измерение следует проводить: по пп. 4.8.1а и 4.8.5 — по ГОСТ 25889.1 (предпочтительно метод 1 или 2); по п. 4.8.1б — по ГОСТ 25889.4; по п. 4.8.2 — с использованием прибора для измерения длин, установленного так, чтобы измерительный наконечник касался проверяемой боковой поверхности параллелепипеда (в среднем сечении) и перемещающегося по поверочной линейке, установленной так, чтобы показания измерительного прибора были одинаковыми на концах проверяемой боковой поверхности.

Отклонение от прямолинейности равно наибольшей алгебраической разности показаний прибора для измерения длин:

по п. 4.8.3 — по ГОСТ 25889.3 (предпочтительно метод 2);

по п. 4.8.4 — на поверочной плите с использованием универсальных измерительных средств либо специального контрольного приспособления.

Отклонение равно алгебраической разности фактической и расчетной разновысотности точек, расположенных на расстоянии 5 мм от края среднего сечения наклонной поверхности.

5. ЖЕСТКОСТЬ СТАНКА

5.1. Общие условия испытаний станков — по ГОСТ 7035.

5.2. Нормы жесткости и величина нагружающей силы для станков классов точности Н и П не должны превышать значений, указанных в табл. 29.

Для станков класса точности В показатели жесткости с допусками, равными допускам для станков класса точности П, устанавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.


5.3. Перемещение под нагрузкой стола относительно оправки, закрепленной в шпинделе (кроме координатных, многоцелевых фрезерно-расточных станков и гибких производственных модулей):

- а) в вертикальном направлении (по оси Z);
- б) в горизонтальном направлении (по оси Y)


Положение узлов станка, координаты точки приложения и направления действия силы должны соответствовать указанным на черт. 41, 42 и в табл. 28.

Для станков с В до
500 мм

Для станков с В свыше
500 мм



Черт. 41

Направление действия
силы P на оправку

Черт. 42

$\alpha = 40^\circ$ — угол между проекцией нагружающей силы на горизонтальную плоскость XU и направлением продольной подачи стола;

$\beta = 30^\circ$ — угол между направлением нагружающей силы и ее проекцией на горизонтальную плоскость XU .

Таблица 28

мм

Наименование размеров		Значение						
Ширина стола B		250	320	400	500	630	800	1000
Диаметр оправки D в точке приложения силы		100	125	160	200	250	320	420
Расстояние h от торца шпинделя до точки приложения силы	с оправкой 2	67	80	95	112	—	—	—
	с оправкой 3	—	—	—	—	70	75	85
Расстояние h_1 от точки приложения силы до рабочей поверхности стола	с оправкой 2	112	120	130	140	—	—	—
	с оправкой 3	—	—	—	—	220	280	360
Расстояние h_2 от вертикальной оси шпинделя до оси первого паза стола		67	80	95	112	—	—	—
Расстояние h_3 от вертикальной оси шпинделя до оси среднего паза стола		—	—	—	—	55	70	90

В шпиндель 1 (черт. 41) станка вместо фрезы жестко закрепляют оправку 2 или 3, диаметр D которой в точке приложения силы должен соответствовать указанному в табл. 28.

На столе устанавливают устройство для создания нагружающей силы P , которую измеряют рабочим динамометром с измерительным устройством. Направление действия силы P определяется углами α и β .

Стол станка устанавливают в среднее положение перемещением в направлении противоположном действию силы P .

Шпиндельную бабку устанавливают в заданное положение движением вниз.

При испытании станка с ручным управлением подвижные узлы закрепляют.

Испытания станка с программным управлением проводят как при работе приводов подач подвижных узлов в режиме программного управления, так и при закреплённом состоянии тех подвижных узлов, для которых оно предусмотрено в станке для силового резания.

Таблица 29

Станок с шириной стола B , мм	Класс точности станка	Нагружающая сила, P , кН	Наибольшее допустимое перемещение, мм, в направлении	
			горизонтальном	вертикальном
250	Н	5,0	0,28	0,32
	П	4,0	0,18	0,20
320	Н	8,0	0,32	0,36
	П	6,3	0,20	0,22
400	Н	12,5	0,36	0,40
	П	10,0	0,22	0,25
500	Н	20,0	0,40	0,45
	П	16,0	0,25	0,28
630	Н	25,0	0,45	0,50
	П	20,0	0,28	0,32
800	Н	31,5	0,50	0,56
	П	25,0	0,32	0,36
1000	Н	42,5	0,56	0,63
	П	33,5	0,36	0,40

Примечание. В технически обоснованных случаях допускается уменьшение нагружающей силы.

После установки всех измерительных приборов между столом и оправкой создают плавно возрастающую до заданной величины силу P . После этого фиксируют показания приборов 5 и 6.

Относительное перемещение определяют как среднее арифметическое двух измерений. Перед вторым измерением шпindelной бабке, столу сообщают перемещение с последующей установкой в заданное положение, а шпindel поворачивают на 180° .

Поворотную шпindelную бабку устанавливают так, чтобы ось шпинделя была перпендикулярна рабочей поверхности стола.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. А. Архипов; С. С. Кедров, канд. техн. наук; Н. П. Семченкова; Л. С. Столбов, канд. техн. наук; В. Л. Косовский, канд. техн. наук; С. А. Саванов; М. И. Коваль, канд. техн. наук; Е. С. Михайлов; В. И. Сорокин; А. М. Титов; Г. А. Игонин, канд. техн. наук; В. В. Климовский; В. Н. Алексеев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.07.89 № 2340

3. Срок проверки — 2000 г., периодичность проверки — 10 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 5939—87 в части основных размеров

5. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 1984—82 (по определяющим показателям)

6. Взамен ГОСТ 9191—83, ГОСТ 9726—83 и ГОСТ 21610—82 (в части фрезерных вертикальных станков с крестовым столом)

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которое дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8—82	3.1	ГОСТ 24644—81	2.1
ГОСТ 6569—75	2.1	ГОСТ 25443—82	4.1
ГОСТ 6636—69	2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 4.5	ГОСТ 25889.1—83	4.8
ГОСТ 7035—75	5.1	ГОСТ 25889.2—83	4.5
ГОСТ 8032—84	3.4	ГОСТ 25889.3—83	4.6, 4.8
ГОСТ 22267—76	3.4.1—3.4.10, 3.4.12—3.4.15, 4.4	ГОСТ 25889.4—86	4.8
ГОСТ 23597—79	2.1	ГОСТ 27218—87	2.1
		ГОСТ 27491—87	2.1
		ГОСТ 27843—88	3.4.16

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Л. В. Малаяская*

Сдано в наб. 25.07.89 Подл. в печ. 18.10.89 2,5 усл. п. л. 2,63 усл. кр.-отт. 2,13 уч.-изд. л.
Тираж 10000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зах. 1480