МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ

Средняя серия. Основные размеры

ΓΟCT 10902-77

Twist drills with straight shank. Middle series. Basic dimensions

MKC 25.100.30 ΟΚΠ 39 1213; 39 1214

Дата введения 01.01.79

 Настоящий стандарт распространяется на правые и левые спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,25 до 20 мм.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 235-1—75 в части, касающейся размеров диаметров.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273.

2. Основные размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

				_	,	0		4			S			4	,		1		ò			6				10		
				7		5	13				20			α	2		75		34	2		28				8		
				q	0,25	0.30	0,32	0,35	0.38	0,40	0,42	0,45	0,48	0,50	0,52	0.55	0,58	0,60	0,62	0,65	89'0	0,70	0,72	0,75	0,78	0.80	0,82	0,85
				-кизмирП агзомэ																			J		ij			
	ссов В1 и В	Исполнение 2	Левис	Обозна-	J	I	1	_	1	1	1	ı	_	1	1	-	1	_	I	1	_	1	_	1	1	_	1	1
	ти кла	жона		Применя» атэомэ																								
	Сверля нормальной точности классов	и	Правис	Обозна-	1	1	Ī		1	J	1	-	-	1	J	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1
	но ригал			Применя»																								
ww	Chepan	Исполнение 1	Левис	Обозна-	1	1	1	_	_	-	1	1		1	_	_	1	***	1	-	-	1	1	1	1	-	1	ı
		сполн		Применя- емость																	3							
w d a w c		И	Правыс	Обозна-	2300-8171	2300-0112	2300-5038	2300-0113	2300-5039	2300-0114	2300-5041	2300-0115	2300-5042	2300-0116	2300-5043	2300-0117	2300-5044	2300-0118	2300-5045	2300-0119	2300-5046	2300-0120	2300-5047	2300-0121	2300-5048	2300-0122	2300-0287	2300-0123
5				Применя- емость																					ī			
	1	Исполнение 2	Левые	Обозна-	1	1	1		1	-	1	I	_	1	_	****	1	-	1	-	1	1	-	1	ı	1	1	1
	acca A	Сполн		Прижена- атоомо																								
	точности кл	1	Правис	Обожа-	1	1	-	_	1	-	I	-	_	_		_		1	_	-	-		1	_	1	_	_	ī
	енной			Првыеня- атэомэ																								
	Сверла повышенной точности класса А1	Исполнение 1	Левые	Обозна- чение	1	1	1	1	+	1	1	1	1	1	1	1	1	and a	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
	0	Асполн		-внэмицП агэвмэ																								
		1	Правие	Обозна-	2300-8169	2300-8001	2300-8003	2300-8005	2300-8007	2300-8011	2300-8013	2300-8015	2300-8017	2300-8021	2300-8023	2300-8025	2300-8027	2300-8031	2300-8033	2300-8035	2300-8037	2300-8041	2300-8043	2300-8045	2300-8047	2300-8051	2300-8053	2300-8055

1			-		=				15		14	1		91			18				30				22	
		10	7	32 2 2 8			콨		ж	3		38			40				43				\$			
			þ	88'0	06'0	0,92	0,95	0.98	1,00	1.05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1.50	1.55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85
			Применя- емость																Ţ.							
ccos B1 st B	2	Левис	Обозна-	1	ı	1	-	1	1	1	1	_	1	1	_	1	_	1	1	ı	1	1	1	1	_	1
TH K33	сполн		Применя-																							
Сверда нормальной точности классов	1	Правис	Обозна-	1	1	1	_	1	J	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1
нормад			Применя- ягоомэ						4																	
Сверда	Исполнение 1	Левис	Обозна-	1	1	1	1	1	2300-0542	2300-0543	2300-0401	2300-0544	2300-0402	2300-0403	2300-0404	2300-0405	2300-0406	2300-0407	2300-0408	2300-0545	2300-0409	2300-0546	2300-0410	2300-0411	2300-0412	2300-0547
	CHOZE		Применя- емость						1																	
	2	Правис	Обожа-	2300-5049	2300-0124	2300-0288	2300-0125	2300-5051	2300-0126	2300-0289	2300-0127	2300-0290	2300-0128	2300-0129	2300-0130	2300-0131	2300-0132	2300-0133	2300-0134	2300-0291	2300-0135	2300-0292	2300-0136	2300-0137	2300-0138	2300-0293
			Применя- емость																							
	Исполнение 2	Левие	О бозна» чение	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	1	ı
acca A	Сполн		-визименя- агромо																							
точности ка		Правис	Обожа-	-	I	-	-	1	-	1	_	I	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	_	I	1
енной			Применя- емость							T.																
Сверда повышенной точности класса А1	сине 1	Левис	Обозна-	1	1	1	+	1	2300-8072	2300-8074	2300-8075	2300-8078	2300-8082	2300-8084	2300-8086	2300-8088	2300-8092	2300-8094	2300-8096	2300-8098	2300-8102	2300-8104	2300-8106	2300-8108	2300-8112	2300-8114
ű	Исполнение 1		Применя- смость																					1		
		Правые	-финал	2300-8057	2300-8061	2300-8063	2300-8065	2300-8067	2300-8071	2300-8073	2300-8075	2300-8077	2300-8081	2300-8083	2300-8085	2300-8087	2300-8091	2300-8093	2300-8095	2300-8097	2300-8101	2300-8103	2300-8105	2300-8107	2300-8111	2300-8113

Размеры в мм

			~	22		75				;	17					æ						\$	S			
			7	46		64				1	2					57						17	10			
			ď	1,90	1,95	2,00	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	2,65	2,70	2.75	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00
			Применя- емость																	Ш						
ссов В1 и В	ение 2	Левыс	Обозна-	1	ı	1	1	1	1	1	1	I	1	1	1	1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TH K33	Исполнение		Применя- слость																							
Сверза нормальной точности классов В1 и	4	Правис	Обозна-	1	1	-	-	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	j	1	1
но рмад			-вименя- ятэомэ																							
Сверла	Исполнение 1	Левис	Обозна-	2300-0413	2300-0414	2300-0415	2300-0416	2300-0417	2300-0418	2300-0419	2300-0548	2300-0420	2300-0549	2300-0421	2300-0550	2300-0422	2300-0423	2300-0424	2300-0425	2300-0426	2300-0551	2300-0427	2300-0552	2300-0428	2300-0553	2300-0429
	сполн	n.i	Применя- емость																							
	И	Правис	Обозна-	2300-0139	2300-0140	2300-0141	2300-0142	2300-0143	2300-0144	2300-0145	2300-0294	2300-0146	2300-0295	2300-0147	2300-0296	2300-0148	2300-0149	2300-0150	2300-0151	2300-0152	2300-0297	2300-0153	2300-0298	2300-0154	2300-0299	2300-7515
			Применя- емость																							
	сние 2	Remie	Обозна-	1	1	1	1	-	_	-	1	1	_		1	1	1	_	-	1	1	1	1	-	_	1
acca A l	Исполнение 2		Применя- емость																			T				
точности кл	4	Правис	Обозна-	1	I	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	ı	1	1	I	2300-2721
енной			Применя- смость																							
Сверда повышенной точности класса А1	сние 1	Левыс	Обозна-	2300-8116	2300-8118	2300-8122	2300-8124	2300-8126	2300-8128	2300-8132	2300-8134	2300-8136	2300-8138	2300-8142	2300-8144	2300-8146	2300-8148	2300-8152	2300-8154	2300-8156	2300-8158	2300-8162	2300-8164	2300-8166	2300-8168	2300-7516
C	Исполнение 1	-	Применя- смость																							
	4	Правис	Обозица	2300-8115	2300-8117	2300-8121	2300-8123	2300-8125	2300-8127	2300-8131	2300-8133	2300-8135	2300-8137	2300-8141	2300-8143	2300-8145	2300-8147	2300-8151	2300-8153	2300-8155	2300-8157	2300-8161	2300-8163	2300-8165	2300-8167	2300-0155

			-		,	R				39					43						47				25	
		- 10	7			69				70					75			.0		6	80				98	
			p	3,10	3,15	3,20	3,30	3,35	3,40	3,50	3,60	3,70	3.80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00
		Ш	Применя- емость																40-							
ссов В1 и В	Исполнение 2	Левис	Обозна-	2300-2551	2300-2552	2300-2553	2300-2554	2300-2555	2300-2556	2300-2557	2300-2558	2300-6538	2300-6542	2300-6544	2300-6546	2300-6548	2300-6552	2300-6554	2300-6556	2300-6558	2300-6562	2300-6564	2300-6566	2300-6568	2300-6572	2300-6574
1H K33	сполн		Применя- емость															m								
Смерда нормальной точности классов В1 и	И	Правыс	Обозна-	2300-6501	2300-6521	2300-6523	2300-6525	2300-6527	2300-6531	2300-6533	2300-6535	2300-6537	2300-6541	2300-6543	2300-6545	2300-6547	2300-6551	2300-6553	2300-6555	2300-6557	2300-6561	2300-6563	2300-6565	2300-6567	2300-6571	2300-6573
норма			Применя- атэомэ			i																				
Сверла	Исполнение 1	Левис	Обозна-	2300-0430	2300-0431	2300-0432	2300-0433	2300-0434	2300-0435	2300-0436	2300-0437	2300-7538	2300-7542	2300-7544	2300-7546	2300-7548	2300-7552	2300-7554	2300-7556	2300-7558	2300-7562	2300-7564	2300-7566	2300-7568	2300-7572	2300-6174
	сполн		Применя- емость															Ţ,								
	И	Правис	Обожа-	2300-7517	2300-7521	2300-7523	2300-7525	2300-7527	2300-7531	2300-7533	2300-7535	2300-7537	2300-7541	2300-7543	2300-7545	2300-7547	2300-7551	2300-7553	2300-7555	2300-7557	2300-7561	2300-7563	2300-7565	2300-7567	2300-7571	2300-6173
			Применя- емость												- 4					Ī						
_	Исполнение 2	Reme	О бозна» чение	2300-6518	2300-6522	2300-6524	2300-6526	2300-6528	2300-6532	2300-6534	2300-6536	2300-2559	2300-2560	2300-2561	2300-2562	2300-2563	2300-2564	2300-2565	2300-2566	2300-2567	2300-2568	2300-2569	2300-2570	2300-2571	2300-2572	2300-2573
A Ecca A	сподн		-визименя- емосия-																							
Сверла повышенной гочности класса А1	И	Правис	Обожа-	2300-2401	2300-2402	2300-2403	2300-2404	2300-2405	2300-2406	2300-2407	2300-2408	2300-2409	2300-2410	2300-2411	2300-2412	2300-2413	2300-2414	2300-2415	2300-2416	2300-2417	2300-2418	2300-2419	2300-2420	2300-2421	2300-2422	2300-2423
енной			Применя- емость																							
верла повыш	Исполнение 1	Левыс	Обозна-	2300-7518	2300-7522	2300-7524	2300-7526	2300-7528	2300-7532	2300-7534	2300-7536	2300-0438	2300-0439	2300-0440	2300-0441	2300-0442	2300-0443	2300-0444	2300-0554	2300-0555	2300-0445	2300-0446	2300-0556	2300-0447	2300-0557	2300-0448
C	Сполн		Применя»																							
	4	Правис	оболиц»	2300-0156	2300-0157	2300-0158	2300-0159	2300-0160	2300-0161	2300-0162	2300-0163	2300-0164	2300-0165	2300-0166	2300-0167	2300-0168	2300-0169	2300-0170	2300-0300	2300-0301	2300-0171	2300-0172	2300-0302	2300-0173	2300-0303	2300-0174

Размеры в мм

			~		25				0	š						13	3						69			
			7		98				03	2						101	101						109			
			Þ	5,10	5,20	5,30	5,40	5.50	5,60	5,70	5.80	2,90	6.00	6,10	6.20	6,30	6,40	6,50	09'9	6,70	6,80	06'9	7,00	7,10	7,20	7,30
			Применя- атэомэ																1 5							
ссов В1 и В	ение 2	Левые	Обозна-	2300-6576	2300-6578	2300-6582	2300-6584	2300-6586	2300-6588	2300-6592	2300-6594	2300-6596	2300-2583	2300-2584	2300-2585	2300-2586	2300-2587	2300-2588	2300-2589	2300-2590	2300-2591	2300-2592	2300-2593	2300-2594	2300-2595	2300-2596
IH K33	Исполнение		Применя- емость																							
Сверза нормальной точности классов В1	И	Правис	Обозна-	2300-6575	2300-6577	2300-6581	2300-6583	2300-6585	2300-6587	2300-6591	2300-6593	2300-6595	2300-2433	2300-2434	2300-2435	2300-2436	2300-2437	2300-2438	2300-2439	2300-2440				2300-2444	2300-2445	2300-2446
юрма			-визменя- атэомэ				Y																			
Сверза	Исполнение 1	Левис	Обозна-	2300-6176	2300-6178	2300-6182	2300-6184	2300-6186	2300-6188	2300-6192	2300-6194	2300-6196	2300-0455	2300-0456	2300-0457	2300-0458	2300-0561	2300-0459	2300-0562	2300-0460	2300-0563	2300-0564	2300-0461	2300-0462	2300-0463	2300-0464
	сполн		Применя- емость		ħ		Ī		Ī																	
	И	Правис	Обозна-	2300-6175	2300-6177	2300-6181	2300-6183	2300-6185	2300-6187	2300-6191	2300-6193	2300-6195	2300-0181	2300-0182	2300-0183	2300-0184	2300-0307	2300-0185	2300-0308	2300-0186	2300-0309	2300-0310	2300-0187	2300-0188	2300-0189	2300-0190
			Применя- емость																							
-	Исполнение 2	Ясте	Обозна-	2300-2574	2300-2575	2300-2576	2300-2577	2300-2578	2300-2579	2300-2580	2300-2581	2300-2582	2300-6598	2300-6602	2300-6604	2300-6606	2300-6608	2300-6612	2300-6614	2300-6616	2300-6618	2300-6622	2300-6624	2300-6626	2300-6628	2300-6632
acca A	сподн		Применя- емость																							
Сверда повышенной точности класса А1	И	Правис	Обожа-	2300-2424	2300-2425	2300-2426	2300-2427	2300-2428	2300-2429	2300-2430	2300-2431	2300-2432	2300-3402	2300-3404	2300-3406	2300-3408	2300-3410	2300-3412	2300-3414	2300-3416	2300-3418	2300-3420	2300-3422	2300-3424	2300-3426	2300-3428
енной		l in	Применя- емость																							
верда повыш	Исполнение 1	Левые	Обозна-	2300-0449	2300-0450	2300-0558	2300-0559	2300-0451	2300-0452	2300-0453	2300-0454	2300-0560	2300-8169	2300-6202	2300-6204	2300-6206	2300-6208	2300-6212	2300-6214	2300-6216	2300-6218	2300-6222	2300-6224	2300-6226	2300-6228	2300-6232
C	сполн		Применя»																							
	4	Правис	Обазиць	2300-0175	2300-0176	2300-0304	2300-0305	2300-0177	2300-0178	2300-0179	2300-0180	2300-0306	2300-3401	2300-3403	2300-3405	2300-3407	2300-3409	2300-3411	2300-3413	2300-3415	2300-3417	2300-3419	2300-3421	2300-3423	2300-3425	2300-3427

			-	99	60				ì	Q										×						87
		10	7	\$ 0.0	103				:	=									:	3					=	133
			Þ	7,40	7,50	7,60	7,70	7.80	7,90	8.00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30	9,40	9,50	09'6
			Применя- емость																							
ссов В1 и В	Исполнение 2	Левис	Обозна-	2300-5055	2300-2597	2300-2598	2300-2599	2300-2600	2300-2601	2300-2602	2300-2603	2300-2604	2300-2605	2300-2606	2300-2607	2300-2608	2300-2609	2300-2610	2300-2611	2300-2612	2300-2613	2300-2614	2300-2615	2300-2616	2300-2617	2300-2618
1H K33	сполн		Применя- емость																							
Сверда пормальной точности классов В1 и	И	Правис	Обозна-	2300-5054	2300-2447	2300-2448	2300-2449	2300-2450	2300-2451	2300-2452	2300-2453	2300-2454	2300-2455	2300-2456	2300-2457	2300-2458	2300-2459	2300-2460	2300-2461	2300-2462	2300-2463				2300-2467	2300-2468
норма			-вименя- атэомэ		I			m	T									Y								
Сверяя	Исполнение 1	Левис	Обозна-	2300-5053	2300-0465	2300-0466	2300-0467	2300-0468	2300-0565	2300-0469	2300-0470	2300-0471	2300-0472	2300-0473	2300-0474	2300-0566	2300-0475	2300-0567	2300-0476	2300-0477	2300-0568				2300-0479	2300-0480
	сполн		Применя- емость		n																					
	И	Правис	Оболиа-	2300-5052	2300-0191	2300-0192	2300-0193	2300-0194	2300-0311	2300-0195	2300-0196	2300-0197	2300-0198	2300-0199	2300-0200	2300-0312	2300-0201	2300-0313	2300-0202	2300-0203	2300-0314	2300-0204	2300-0315	2300-0316	2300-0205	2300-0206
			Применя- емость																							
_	Исполнение 2	Reme	О бозна» ченяе	2300-6634	2300-6636	2300-6638	2300-6642	2300-6644	2300-6646	2300-6648	2300-6652	2300-6654	2300-6656	2300-6658	2300-6662	2300-6664	2300-6666	2300-6668	2300-6672	2300-6674	2300-6676	2300-6678	2300-6682	2300-6684	2300-6686	2300-6688
acca A	псопо		-вименя- емосия-																							
Сверла повышенной точности класса А1	4	Правис	Обожа-	2300-6633	2300-3430	2300-3432	2300-3434	2300-3436	2300-3438	2300-3440	2300-3442	2300-3444	2300-3446	2300-3448	2300-3450	2300-3452	2300-3454	2300-3456	2300-3458	2300-3460	2300-3462	2300-3464	2300-3466	2300-3468	2300-3470	2300-3472
енной			Применя- смость																							
верла повыш	Исполнение 1	Левыс	Обозна-	2300-6234	2300-6236	2300-6238	2300-6242	2300-6244	2300-6246	2300-6248	2300-6252	2300-6254	2300-6256	2300-6258	2300-6262	2300-6264	2300-6266	2300-6268	2300-6272	2300-6274	2300-6276	2300-6278	2300-6282	2300-6284	2300-6286	2300-6288
C	сполн		Примена- емость																							
	и	Правые	оболиц»	2300-6233	2300-3429	2300-3431	2300-3433	2300-3435	2300-3437	2300-3439	2300-3441	2300-3443	2300-3445	2300-3447	2300-3449	2300-3451	2300-3453	2300-3455	2300-3457	2300-3459	2300-3461	2300-3463	2300-3465	2300-3467	2300-3469	2300-3471

Размеры в мм

			-					87										8	ţ.							101	101
			7					133										143								151	121
lú			P	9,70	08'6	06'6	10,00	10,10	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80	10,90	11,00	11.10	11,20	11,30	11,40	11,50	11,60	11.70	11,80	11,90	12,00
			-внамицП атзока																								
ссов В1 и В	сние 2	Левис	Обозна-	2300-2619	2300-2620	2300-2621	2300-2622	2300-2623	2300-2624	2300-2625	2300-2626	2300-2627	2300-2628	2300-2629	2300-2630	2300-2631	2300-2632	2300-2633	2300-2634	2300-2635	2300-2636	2300-2637	2300-5059	2300-2638	2300-2639	2300-2640	2300-2641
ги каз	Исполнение		Применя-											Ī													
Сверза пормальной точности классов В1	И	Правис	Обозна-	2300-2469	2300-2470	2300-2471	2300-2472	2300-2473	2300-2474	2300-2475	2300-2476	2300-2477	2300-2478	2300-2479	2300-2480	2300-2481	2300-2482	2300-2483	2300-2484	2300-2485	2300-2486	2300-2487	2300-5058	2300-2488	2300-2489	2300-2490	2300-2491
но риз			Применя- емость																								
Crepto	Исполнение 1	Левис	Обозна- чение	2300-0481	2300-0571	2300-0572	2300-0482	2300-0483	2300-0484	2300-0573	2300-0485	2300-0486	2300-0574	2300-0487	2300-0575	2300-0576	2300-0488	2300-0577	2300-0489	2300-0578	2300-0579	2300-0490	2300-5057	2300-0491	2300-0586	2300-0492	2300-0493
Ш	сполн		-визинаП атзокэ																	Ÿ					Ì		
	И	Правыс	Обозна- чение	2300-0207	2300-0317	2300-0318	2300-0208	2300-0209	2300-0210	2300-0319	2300-0211	2300-0212	2300-0320	2300-0213	2300-0321	2300-0322	2300-0214	2300-0323	2300-0215	2300-0324	2300-0325	2300-0216	2300-5056	2300-0217	2300-0326	2300-0218	2300-0219
			Примена- смость																								
-	Исполнение 2	Левые	Обозна-	2300-6692	2300-6694	2300-6696	2300-6698	2300-6702	2300-6704	2300-6706	2300-6708	2300-6712	2300-6714	2300-6716	2300-6718	2300-6722	2300-6724	2300-6726	2300-6728	2300-6732	2300-6734	2300-6736	2300-6738	2300-6742	2300-6744	2300-6746	2300-6748
A mo	сполн		Применв- емость		Ì																						
Сверза повышенной точности класса А1	И	Правис	Обозна- чение	2300-3474	2300-3476	2300-3478	2300-3480	2300-3482	2300-3484	2300-3486	2300-3488	2300-3490	2300-3492	2300-3494	2300-3496	2300-3498	2300-3500	2300-3502	2300-3504	2300-3506	2300-3508	2300-3510	2300-6737	2300-3512	2300-3514	2300-3516	2300-3518
жиной		77	Применя- слость																								
верза повыш	Исполнение 1	Левые	Обозна- чение	2300-6292	2300-6294	2300-6296	2300-6298	2300-6302	2300-6304	2300-6306	2300-6308	2300-6312	2300-6314	2300-6316	2300-6318	2300-6322	2300-6324	2300-6326	2300-6328	2300-6332	2300-6334	2300-6336	2300-6338	2300-6342	2300-6344	2300-6346	2300-6348
Ü	сполн		*визжицП дтзокэ																								
	z	Правыс	Обозна-	2300-3473	2300-3475	2300-3477	2300-3479	2300-3481	2300-3483	2300-3485	2300-3487	2300-3489	2300-3491	2300-3493	2300-3495	2300-3497	2300-3499	2300-3501	2300-3503	2300-3505	2300-3507	2300-3509	2300-6337	2300-3511	2300-3513	2300-3515	2300-3517

				-					101											108							17	
				7					151	121										160							169	7
		L		d,	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,60	12,70	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,40	13,50	13,60	13,70	13,75	13,80	13.90	14,00	14,25	14,50	14,75
				Пряменя- емость																	1							
	ссов В1 и В	Исполнение 2	Ясвис	Обозна-	2300-2642	2300-2643	2300-2644	2300-2645	2300-2646	2300-2647	2300-2648	2300-2649	2300-5064	2300-2650	2300-2651	2300-2652	2300-2653	2300-5068	2300-2654	2300-5073	2300-2655	2300-5077	2300-2656	2300-5082	2300-2657	2300-2658	2300-2659	2300-2660
	ти кла	сполн		Применя- емость																					î î			
	Сверля кормальной точности классов В1	Z	Правис	Обозна-	2300-2492	2300-2493	2300-2494	2300-2495	2300-2496	2300-2497	2300-2498	2300-2499	2300-5063	2300-2500	2300-2501	2300-2502	2300-2503	2300-5067	2300-2504	2300-5072	2300-2505	2300-5076	2300-2506	2300-5081	2300-2507	2300-2508	2300-2509	2300-2510
	кория			Применя- емость																				m				
MIM	Сторла	Исполнение 1	Левис	Ободна- чение	2300-0581	2300-0582	2300-0583	2300-0584	2300-0494	2300-0585	2300-0495	2300-0586	2300-5062	2300-0496	2300-0587	2300-0497	2300-0588	2300-5066	2300-0498	2300-5071	2300-0499	2300-5075	2300-0589	2300-5079	2300-0500	2300-0501	2300-0502	2300-0590
9		спозн		-визиндП атзокэ																								
ancho		и	Правис	Обозна-	2300-0327	2300-0328	2300-0329	2300-0330	2300-0220	2300-0331	2300-0221	2300-0332	2300-5061	2300-0222	2300-0333	2300-0223	2300-0334	2300-5065	2300-0224	2300-5069	2300-0225	2300-5074	2300-0335	2300-5078	2300-0226	2300-0227	2300-0228	2300-0336
1 0				Применя- емость																								
	1	ение 2	Левие	О бозна- чение	2300-6752	2300-6754	2300-6756	2300-6758	2300-6762	2300-6764	2300-6766	2300-6768	2300-6772	2300-6774	2300-6776	2300-6778	2300-6782	2300-6784	2300-6786	2300-6788	2300-6792	2300-6794	2300-6796	2300-6798	2300-6802	2300-6804	2300-6806	2300-6808
	icca A	Исполнение		Примена- емость																	3				1			
	нной точности класса А1	Z	Правис	Обозна- чение	2300-6751	2300-6753	2300-6755	2300-6757	2300-6761	2300-6763	2300-6765	2300-6767	2300-6771	2300-6773	2300-6775	2300-6777	2300-6781	2300-6783	2300-6785	2300-6787	2300-6791	2300-6793	2300-6795	2300-6797	2300-6801	2300-6803	2300-6805	2300-6807
				Применя- слость																								
	Сверла повыше	ение 1	Левие	О бозна- чение	2300-6352	2300-6354	2300-6356	2300-6358	2300-6362	2300-6364	2300-6366	2300-6368	2300-6372	2300-6374	2300-6376	2300-6378	2300-6382	2300-6384	2300-6386	2300-6388	2300-6392	2300-6394	2300-6396	2300-6398	2300-6402	2300-6404	2300-6406	2300-6408
	3	Исполнение		Применя» епость																			W					
		-	Правыс	Обозна-	2300-6351	2300-6353	2300-6355	2300-6357	2300-6361	2300-6363	2300-6365	2300-6367	2300-6371	2300-6373	2300-6375	2300-6377	2300-6381	2300-6383	2300-6385	2300-6387	2300-6391	2300-6393	2300-6395	2300-6397	2300-6401	2300-6403	2300-6405	2300-6407

Размеры в мм

			-	114			130				125					8				135					9		
			7	169			178				184					191				198					202		
			P	15,00	15,25	15.40	15,50	15,75	16,00	16,25	16,50	16.75	17.00	17,25	17,40	17,50	17.75	18,00	18.25	18,50	18,75	19,00	19,25	19,40	19.50	19,75	20,00
			-визеия- атэокэ																								
ссов ВІ и В	сние 2	Левис	Обозна-	2300-2661	2300-2662	2300-2663	2300-2664	2300-2665	2300-2666	2300-2667	2300-2668	2300-2669	2300-2670	2300-2671	2300-2672	2300-2673	2300-2674	2300-2675	2300-2676	2300-2677	2300-2678	2300-2679	2300-2680	2300-2681	2300-2682	2300-2683	2300-2684
ти кла	Исполнение		Применя- еяость																			m					
Сверда пормадъной точности классов В1	И	Правис	Обозна-	2300-2511	2300-2512	2300-2513	2300-2514	2300-2515	2300-2516	2300-2517	2300-2518	2300-2519	2300-2520	2300-2521	2300-2522	2300-2523	2300-2524	2300-2525	2300-2526	2300-2527	2300-2528	2300-2529	2300-2530	2300-2531	2300-2532	2300-2533	2300-2534
NO DW 35			Применя- емость																								
Crepto	Исполнение 1	Левис	Обозна-	2300-0504	2300-0505	2300-0506	2300-0507	2300-0591	2300-0508	2300-0509	2300-0510	2300-0592	2300-0511	2300-0512	2300-0513	2300-0514	2300-0593	2300-0515	2300-0516	2300-0517	2300-0518	2300-0519	2300-0520	2300-0521	2300-0522	2300-0594	2300-0523
	сполн		-внамицП атзожа																	3						3	
	И	Правис	Обозна- чение	2300-0230	2300-0231	2300-0232	2300-0233	2300-0337	2300-0234	2300-0235	2300-0236	2300-0338	2300-0237	2300-0238	2300-0239	2300-0240	2300-0339	2300-0241	2300-0242	2300-0243	2300-0244	2300-0245	2300-0246	2300-0247	2300-0248	2300-0340	2300-0249
			Применя- емость																			1	ij				
_	Исполнение 2	Левие	О бо зна- чение	2300-6812	2300-6814	2300-6816	2300-6818	2300-6822	2300-6824	2300-6826	2300-6828	2300-6832	2300-6834	2300-6836	2300-6838	2300-6842	2300-6844	2300-6846	2300-6848	2300-6852	2300-6854	2300-6856	2300-6858	2300-6862	2300-6864	2300-6866	2300-6868
исся А	сполн		Примена»																								
Сверза повышенной точности хласса А1	И	Правис	Обозна- чение	2300-6811	2300-6813	2300-6815	2300-6817	2300-6821	2300-6823	2300-6825	2300-6827	2300-6831	2300-6833	2300-6835	2300-6837	2300-6841	2300-6843	2300-6845	2300-6847	2300-6851	2300-6853	2300-6855	2300-6857	2300-6861	2300-6863	2300-6865	2300-6867
енной		7	Применя- слость																								
верза повыш	сние 1	Jense	Обозна- чение	2300-6412	2300-6414	2300-6416	2300-6418	2300-6422	2300-6424	2300-6426	2300-6428	2300-6432	2300-6434	2300-6436	2300-6438	2300-6442	2300-6444	2300-6446	2300-6448	2300-6452	2300-6454	2300-6456	2300-6458	2300-6462	2300-6464	2300-6466	2300-6468
C	Исполнение		*киения дтвоиз																								
	A	Правые	Обозна-	2300-6411	2300-6413	2300-6415	2300-6417	2300-6421	2300-6423	2300-6425	2300-6427	2300-6431	2300-6433	2300-6435	2300-6437	2300-6441	2300-6443	2300-6445	2300-6447	2300-6451	2300-6453	2300-6455	2300-6457	2300-6461	2300-6463	2300-6465	2300-6467

C. 11 FOCT 10902-77

 Π р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла повышенной точности диаметром d=15 мм, правого, исполнения 1, класса точности A1:

 Π р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я сверла нормальной точности диаметром d=15 мм, правого, исполнения 1, класса точности В:

Сверло 2300-0230 ГОСТ 10902-77

То же, класса точности В1:

Сверло 2300-0230-В1 ГОСТ 10902-77

- 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
- Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отличающимися от регламентируемых в стандарте, указаны в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

- 4. Центровые отверстия по ГОСТ 14034.
- Допускается изготовление сверл без центровых отверстий.
- Размеры поводков сверл по СТ СЭВ 198.
- Технические требования по ГОСТ 2034.
- Сверла могут выполняться как с шейкой, так и без нее. Размеры шейки не регламентируются.
- Конструктивные элементы и геометрические параметры режущих элементов сверл по ГОСТ 4010.

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕРЛ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ

Основные размеры сверл с промежуточными диаметрами, отдичающимися от регламентируемых в стандарте, должны соответствовать указанным в приведенной таблице.

4	(1	L	d		1	L
свыше	до			свыше	до		
0,24	0,30	3	19	3,35	3,75	39	70
0,30	0,38	4 5	19	3,75	4,25	43	75
0.38	0,48	5	20	4,25	4,75	47	- 80
0,48	0,53	6	22	4,75	5,30	52	86
0.53	0,60	7	24	5,30	6,00	57	93
0,60	0,67	8	26	6,00	6,70	63	101
0.67	0,75	9	28	6,70	7,50	69	109
0,75	0,85	10	30	7,50	8,50	75	117
0.85	0,95	11	32	8,50	9,50	81	125
0,95	1,06	12	34	9,50	10,60	87	133
1,06	1,18	14	36	10,60	11,80	94	142
1,18	1,32	16	38	11,80	13,20	101	151
1,32	1,50	18	40	13,20	14,00	108	160
1,50	1,70	20	43	14,00	15,00	114	169
1,70	1,90	22	46	15,00	16,00	120	178
1,90	2,12	24	49	16,00	17,00	125	185
2,12	2,36	27	53	17,00	18,00	130	195
2.36	2,65	30	57	18,00	19,00	135	200
2,65	3,00	33	61	19,00	20,00	140	205
3.00	3.35	36	65	20,00	21,20	145	210

Длины L и I могут изменяться в пределах одного интервала диаметров между минимальным и максимальным значениями, соответствующими приведенным в таблице для ближайшего нижнего и верхнего предела интервала.

Например, для диаметра 4,1 мм длина *I* может изменяться от 39 до 47 мм при номинальном значении 43 мм, а длина *L* может изменяться от 70 до 80 мм при номинальном значении 75 мм.

П р и м е ч а н и е. Значения диаметров сверл, указанные в приложении, не рекомендуется использовать.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.10.77 № 2443
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 273-87
- 4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 235-1-75
- 5. B3AMEH FOCT 10902-64, MH 5807-65
- 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2034—80	6
ГОСТ 4010-77	8
ΓΟCT 14034—74	4
CT C9B 198-75	5
CT C9B 273-87	1

- 7. Ограничение срока действия сиято Постановлением Госстандарта от 22.07.82 № 2776
- ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., апреле 1988 г. (ИУС 11-82, 7-88)