## Бумага и картон

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ (СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН)

Общие требования к методам

Издание официальное

#### Предисловие

РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной промышленности (УкрНИИБ)

ВНЕСЕН Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26 апреля 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизация	
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси	
Российская Федерация	Госстандарт России	
Республика Узбекистан	Узгосстандарт	
Украина	Госстандарт Украины	

- 3 Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5636-1—84 «Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон). Часть 1. Общий метод», кроме дополнений к разделам 3, 8, 12 и пунктам 6.2; 10.2, которые в тексте набраны курсивом
- 4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 1998 г. № 465 межгосударственный стандарт ГОСТ 30114—95 (ИСО 5636-1—84) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.
  - 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

## Содержание

1	Назначение
	Область применения
3	Нормативные ссылки
4	Определение
	Сущность метода
6	Аппаратура
7	Отбор проб для испытания
8	Кондиционирование
9	Подготовка образцов к испытанию
10	Проведение испытаний
11	Обработка результатов
12	Протокол испытания
Пρ	миложение А Формулы расчета воздухопроницаемости для разных приборов

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

#### Бумага и картон

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ (СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН)

#### Общие требования к методам

Paper and board. Determination of air permeance (medium range). General requirements for methods

Дата введения 2000-01-01

#### 1 Назначение

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к приборам и методам определения воздухопроницаемости бумаги и картона в среднем диапазоне измерений.

Методики проведения испытаний на конкретных приборах и требования к ним изложены в ГОСТ 13525.14, ГОСТ 30022.1 и ГОСТ 30022.3.

#### 2 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бумагу и картон с воздухопроницаемостью от  $1 \cdot 10^{-2}$  до  $1 \cdot 10^2$  мкм/( $\Pi a \cdot c$ ).

Стандарт не распространяется на материалы с неровной поверхностью (крепированную или гофрированную бумагу).

#### 3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы есылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8047—93 (ИСО 186—85) Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб для определения среднего качества

ГОСТ 13523—78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

ГОСТ 13525.14-77 Бумага. Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 30022.1—93\* (ИСО 5636-3—84) Бумага и картон. Метод определения воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Метод Бендсена

ГОСТ 30022.3—93\* (ИСО 5636-5—86) Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости. Метод Герлея

## 4 Определение

Воздухопроницаемость — средний объем воздуха, проходящий через единицу площади образца за единицу времени при определенных условиях, отнесенный к разности давления по обе стороны образца.

Воздухопроницаемость выражают в микрометрах на паскаль-секунду  $1 \text{ см}^3/\text{M}^2 \cdot \Pi \text{a·c} = 1 \text{ мкм/(}\Pi \text{a·c}).$ 

<sup>\*</sup> На территории Российской Федерации стандарт не принят.

## 5 Сущность метода

Сущность метода заключается в определении объема воздуха, проходящего через испытуемую площадь образца за определенное время. Абсолютное давление воздуха с одной стороны испытуемого образца равно атмосферному, а разность давления по обе стороны образца в процессе испытания должна быть небольшой и поддерживаться на постоянном уровне.

Примечание — При проведении испытаний на приборе Герлея давление может колебаться из-за плавучести цилиндра, но эти колебания не влияют на точность измерения,

#### 6 Аппаратура

- 6.1 Каждый тип прибора должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и следующим общим требованиям;
- объем воздуха должен измеряться с погрешностью, не превышающей ±2 % от измеряемой величины;
  - время должно измеряться с погрешностью, не превышающей ±1 % от измеряемой величины;
- скорость прохождения потока должна измеряться с погрешностью, не превышающей ±5 % от измеряемой величины.
- 6.2 Первоначальный перепад давления на испытуемый образец, измеренный с погрешностью, не превышающей ±2 %, должен находиться в пределах 0,7—3,0 кПа.

Примечания

1 При необходимости первоначальный перепад давления допускается устанавливать в пределах 0,5—3,0 кПа.
2 При испытании на приборе Герлея для определения воздухопроницаемости указываются масса и размеры цилиндра, а также уровень и качество масла.

Допускаемое отклонение перепада давления в процессе испытания не должно превышать 5 %.

6.3 Испытуемый образец должен зажиматься прокладкой, не пропускающей воздух и находящейся с той стороны испытуемого образца, где выше давление.

Допускаемая деформация прокладки не должна приводить к изменению площади испытуемого образца более чем на 1 %.

- 6.4 При использовании воды в качестве рабочей среды не допускается контакт воздуха с водой до проведения испытаний.
- 6.5 Герметичность прибора проверяется путем закрепления в нем, вместо испытуемого образца, прочного непроницаемого материала, например металлической фольги.

Утечка воздуха не должна превышать значения  $0.025\ P_{\min}$ , где  $P_{\min}$  — минимальное значение воздухопроницаемости, измеряемое на соответствующем приборе.

#### 7 Отбор проб для испытания

Отбор проб для испытания проводят по ГОСТ 8047.

#### 8 Кондиционирование

Кондиционирование образцов проводят по ГОСТ 13523. Режим и время кондиционирования в соответствии с иормативной документацией на продукцию.

#### 9 Подготовка образцов к испытанию

При подготовке и испытании образцов не следует касаться руками их испытуемой поверхности. Нарезают не менее 10 испытуемых образцов и обозначают их стороны, верхнюю и сеточную.

Площадь испытуемого образца должна составлять не менее 6 см $^2$ , рекомендуемая — 10 см $^2$ . Погрешность определения площади не должна превышать  $\pm 2$  %.

Испытуемые образцы не должны иметь перегибов, складок, морщин, дырок, водяных знаков и других дефектов.

## 10 Проведение испытаний

- 10.1 Испытания проводят в тех же условиях, что и кондиционирование образцов.
- 10.2 Испытуемый образец зажимают между двумя круглыми прокладками или между круглой прокладкой и плоской зажимной пластиной определенных размеров.
- 10.3 Измерение воздухопроницаемости каждого испытуемого образца проводят согласно указаниям, изложенным в соответствующих стандартах.

Требования к проведению испытаний зависят от типа прибора, однако во всех случаях необходимо:

- а) тщательно отрегулировать определенный перепад давления;
- б) обеспечить постоянную работу устройства, которое контролирует поток воздуха непосредственно перед проведением испытания и во время испытания;
  - в) исключить вибрацию, которая может влиять на перемещение воздуха;
  - г) обеспечить равномерный зажим испытуемого образца;
  - д) обеспечить размещение прибора на ровной поверхности;
- е) провести испытания половины количества подготовленных образцов с верхней стороны и половины — с сеточной.

#### 11 Обработка результатов

11.1 Чтобы представить воздухопроницаемость (P) каждого испытуемого образца в микрометрах на паскаль-секунду (мкм/(Па с)), преобразуют измеряемые величины (в соответствии с приложением А) посредством формулы

$$P = \frac{V}{1000 A \Delta p t}, \tag{1}$$

где V — объем воздуха, проходящий через испытуемый образец, см $^3$ ;

А — испытуемая площадь, м<sup>2</sup>;

 $\Delta p$  — перепад давления, кПа;

т — продолжительность испытания, с.

11.2 Рассчитывают среднее арифметическое значение всех определений воздухопроницаемости; результат округляют до трех значащих цифр.

В случае значительного отклонения результатов между сеточной и верхней сторонами образцов рассчитывают среднее арифметическое значение для каждой стороны отдельно.

11.3 Рассчитывают среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации воздухопроницаемости по всем полученным результатам испытаний; результат округляют до двух значащих цифр.

## 12 Протокол испытания

В протоколе испытаний должны содержаться:

- а) ссылка на настоящий стандарт;
- б) дата и место проведения испытаний:
- в) все необходимые данные для полной характеристики образца;
- г) испытуемая площадь образца;
- д) тип применяемого прибора;
- е) условия кондиционирования;
- ж) количество испытуемых образцов;
- з) перепад давления при испытании;
- и) продолжительность испытания в секундах или диапазон измерения потока воздуха применяемого прибора;
- к) среднее арифметическое значение или среднее арифметическое значение для каждой стороны (11.2);
  - л) среднее квадратическое отклонение или коэффициент вариации (11.3);
  - м) любые отклонения от указанной методики испытаний.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)

#### Формулы расчета воздухопроницаемости для разных приборов

А.0 Различные типы приборов существенно отличаются друг от друга, например, измерительной головкой, перепадом давления и т.п. Поэтому значения воздухопроницаемости, рассчитанные по формуле 1 (11.1), содержащей величины, измеренные приборами различных типов, не равнозначны. В протоколе всегда указывается тип применяемого прибора.

#### ГОСТ 30114-95

А.1 Формулы расчета воздухопроницаемости (обозначения согласно 11.1)
А.1.1 Прибор Шоппера:

a)  $\Delta p = 1.00 \text{ kHa}$ ;

$$P = \frac{V}{t}$$
; (A.1)

6)  $\Delta p = 2.50 \text{ kHa}$ ;

$$P = \frac{0.4 \ V}{\epsilon}$$
 (A.2)

А.1.2 Прибор Бендсена:

p = 1.47 kHa;

$$P = 0.0113q$$
, (A.3)

где q — скорость потока воздуха, проходящего через испытуемую площадь образца, см³/мин. А.1.3 Прибор Поттса:

p = 0.98 kHa;

$$P = 0.0170q$$
. (A.4)

А.1.4 Прибор Шеффилда:

 $\Delta p = 10.3 \text{ kHa};$ 

$$P = 1,62 \frac{q}{A}$$
. (A.5)

При  $A = 285 \text{ мм}^2$ ,

$$P = 0.00568q.$$
 (A.6)

А.1.5 Прибор Герлея:

$$P = \frac{127}{I}$$
. (A.7)

А.2 В таблице А.1 приведены значения измеряемых величин, которые соответствуют воздухопроницаемости 1 мкм/(Па-с), полученные на разных приборах.

#### Таблица А.1

Прибор	Значение величины	Прибор	Значение величины
Шоппера Шоппера Бендсена	1 см <sup>2</sup> /с при 1 кПа 2.5 см <sup>3</sup> /с при 2,5 кПа 88 см <sup>3</sup> /мин при 1,47 кПа	Поттеа Шеффилда Герлея*	59 см <sup>3</sup> /мин при 0,98 кПа 176 см <sup>3</sup> /мин при 10,3 кПа и 285 мм <sup>2</sup> 127 с при 1,23 кПа
	ное соотношение.	Терлея	127 C tiph 1,25 kHz

УДК 676.3/7:620.165,29:006.354

MKC 85.060

K69

ОКСТУ 5409

Ключевые слова: бумага, воздухопроницаемость, картон, общие требования к методам, определение

Редактор Л.И. Нахимова Технический релактор В.Н. Прусакова Корректор Н.Л. Шнайдер Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 021007 от 10,08,95. Сдано в набор 12,04,99. Подписано в печать 20,05,99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 153 экз. С2861. Зак. 437.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезима пер., 14. Набрано в Издательстве на ПЭВМ Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6. Пар № 080102