

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ. КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

FOCT 4.199-85

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
МОСКВЗ

РАЗРАБОТАН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. Г. Тульчин, канд. техн. наук; И. Н. Хуторян, канд. техн. наук (руководители темы); И. Я. Беленький; А. Я. Брудный; Л. С. Заславский, канд. техн. наук; И. В. Модягин, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

Член Коллегии Н. И. Гореликов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3216

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Номенклатура показателей

System of product-quality indices. Information electrical measuring systems, Measuring computing sets. Nontenclature of indices ГОСТ 4.199-85

OKIT 42 2210; 42 2220; 42 2230; 42 2290

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1985 г. № 3216 срок введения установлен

c 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества информационно-измерительных систем (далее — ИИС) и измерительно-вычислительных комплексов (далее — ИВК), включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития ИИС и ИВК, государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), а также показатели качества, включаемые в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на ИИС и ИВК (технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИИС И ИВК

 Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства ИИС и ИВК приведены в табл. 1.

Обозначение Наименование показателя начества показателя

начества

Наименование характеризуемого свойства

показатели назначения*

1.1. ИИС и ИВК общего применения		
1.1.1. Показатели измери (измерител	тельного ка выного трак	
1.1.1.1. Предел допускаемого зна- чения характеристик основной пог- решности (ГОСТ 8.009—84), %	_	Точность выполнения заданных функций
1.1.1.2. Максимальная скорость (частота) измерений (время измерения (преобразования), 1/мс (мс)	_	Быстродействие
1.1.1.3. Число измерительных кана- лов, шт.	-	Функциональная воз- можность
1.1.1.4. Наибольшее допускаемое изменение погрешности, вызванное изменениями внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала (ГОСТ 8.009—84), %	_	Точность выполнения за- данных функций
1.1.1.5. Диапазон измерения (пре- образования), В. А и др.	-	Функциональная возмож- ность
1.1.1.6. Параметры входной цепи, Ом. А, В, мФ	-	Потребление энергии от измерительных цепей
11.1.7. Цена единицы ванменыпе- го разряда, кода (ГОСТ 8.009—84) мВ, мА и др.	_	Чувствительность
1.1.1.8. Днапазон частот входных сигналов, кГц	-	Функциональная возмож-
1.1.1.9. Коэффициент подавления помех, дБ	-	Помехозащищенность
1.1.1.10. Число двоичных разрядов кода (для устройств ввода-вывода цифровых сигналов) 1.1.2. Общесистемные показатели	-	*.4
1.1.2.1. Число разнотипных измери- тельных каналов (число измеритель- ных трактов), шт.	_	Функциональная воз- можность
1.1.2.2. Максимальное число одно- временно используемых измеритель- ных каналов, шт.	-	То же
1.1.2.3. Объем памяти, Кбайт	-	Мощиость измерительно- го устройства

^{*} Наряду с единичными показателями, изложенными в данном разделе, в отдельной нормативно-технической документации могут быть использованы комплексные показатели.

Продолжение табл. 1

Напиончвание показателя качества	Обланачение показателя «ачества	Наименивание характеризуе- мого свойства
1.1.2.4. Удобство эксплуатации	-	_
1.1.2.5. Удобство сопровождения рограммного обеспечения	-	-
1.1.2.6. Рабочие условия примене- ня по климатическим воздействиям, руява	-	Устойчивость к климати- ческим воздействиям
1.1.2.7. Рабочие условия примене- ня по механическим воздействиям, руппа	-	Устойчивость к механи- ческим воздействиям
1.1.2.8. Габаритные размеры, мм 1.1.2.9. Площадь, необходимая для азмещения, м ²	-	=
122. Погрешность при вычисле- ни, % 123. Число групп учета на один	_	данных функций То же Функциональная воз-
1.2.1. Погрешность передачи ин- формации, % 1.2.2. Погрешность при вычисле-		
танал, шт. 124. Число вычисляемых пара-	_	можность То же
метров на одну группу, шт. 125. Максимальная дальность пе-	_	70 же
редачи информации, км 1.2.6. Число каналов учета, шт.		,
1.27. Число каналов на одну двух- проводную линию, щт.		,
1.2.8. Число средств регистрации за одну группу, шт.	-	>
12.9. Параметры входной цепи, Эм/км. Мкф/км	-	Потребление энергии о измерительных цепей
ня по климатическим воздействиям, группа		Устойчивость к влима тическим воздействиям
1.2.11. Рабочне условия примене- ння по механическим воздействиям, труппа	_	Устойчивость к механи ческим воздействиям
1.2.12. Габаритные размеры, мм	_	_

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Наработка на отказ (ГОСТ 27 002—83), ч	T ₀ (FOCT 27 003 83)	Безотказность
---	---------------------------------------	---------------

Наимспование выказате и тачестка	Обланачение показателя качестна	Наименочание характеризуе- мого спойства
2.2. Установленная безотказная	Ī -	Безотказность
наработка (ГОСТ 27.003—83), ч 2.3. Средний срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	Test (FOCT	Долговечность
2.4. Установленный срок службы (ГОСТ 27.003—83), лет	27,003 - 83) Ty (COC)	То же
2.5. Установленный ресурс (ГОСТ 27.003—83), лет	27,30383)	»
 Вероятность безотказной ра- боты за заданное время (ГОСТ 27 00283), доля единицы для ука- 	P(f) (FOCT 27.033—83)	Безотказності.
занной наработки 2.7. Средний ресурс, лет 2.8. Среднее время восстановле-	T.,	Ремонтопригодность
ная (ГОСТ 27.002—83), ч	(FOCT 27.00383)	2 CHORTO-IPHIOLOGE
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОН МАТЕРИА.	омного ис лов, энерг	
3.1, Удельная масса, кг/функциих Жиналы	1	Экономичность по расхо-
 3.2. Удельная потребляемая мощ- ность, В-А/функция × канолы; 	-	Экономичность по пот- реблению энергия
Вт/функции X каналы 3.3. Масса, кг	M	Экономичность по расхо- ду материалов
3.3. Потребляемая мощность В $\Lambda_{\rm e}$ Вт	-	Экономичность по пот- реблению энерсии

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИИ ПОКАЗАТЕЛЬ

4.1. Показатель соответствия из- делия форме тела человска (ГОСТ 16035—81)	-	Соответствие изделия и его элементов размерам те- ла человека и его частей
--	---	---

5 ЭСТЕТИЧЕСКИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

5.1.	Функционально кон	структив-	 Удобство эксплуатации	68
кая	приспособленность	(FOCT	обслуживания	
22851.	77)	1		

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), вормо-ч	-	Затраты готовление	труда	на	нз-
(1001 14200-00), nopac 1		Toronnenne			

Продолжение табл. 1

		Продолжение табл, 1
Наимуючнаяне почазателя качества	Ободначение показателя качества	Наименованию характеризуе- мого свойства
6.2, Технологическая себестои- мость (ГОСТ 14.205-83), руб.	2=1	Сумма затрат на осу- ществление технологических процессов
7. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕ	АНСПОРТА	БЕЛЬНОСТИ
7.1. Коэффициент использования объема средств транспортирования		Приспособленность к транспортированию
и (или) тары, % 7.2. Устойчивость к воздействию внешней среды при транспортирова-	-	То же
нии 7.3. Устойчивость к транспортной тряске	-	>
8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДА	АРТИЗАЦИИ	и унификации
8.1. Коэффициент применяемости по типоразмерам, %	K, p	Насыщенность стандарт- ными и унифицированными составными частями
8.2. Коэффициент применяемости по себестоимости, ${}^{\alpha}_{\nu}$	K_{up}^{c}	То же
9 ПАТЕНТНО-ПР	авовые по	КАЗАТЕЛИ
9.1. Показатель патентной защиты	$\Pi_{n,3}$	Степснь защиты авторс- кими свидетельствами и патентами.
92, Показатель патентной чистоты	Ппч	Возможность реализация за рубежом
10. ПОКАЗАТЕ	, ЛИ БЕЗОПА	сности
10.1. Сопротивление изоляции це-		Безопасность
(ГОСТ 22261—82), МОм 10.2. Электрическая прочность взолядни ценей питания относитель- но корпуса (ГОСТ 22261—82)	-	То же
11. ЭКОНОМИЧЕС	кии показ	ватель
 Лимитная (оптовая) цена, руб. 	-	I -
Примечание, Основные пока:	затели качест	ва ИИС и ИВК выделены

Примечание. Основные показатели качества ИИС и ИВК выделены жирным шрифтом.

2.2. Алфавитный перечень показателей качества ИИС и ИВК приведен в справочном приложении 1; пояснение терминов, применяемых в стандарте, — в справочном приложении 2; пояснения и примеры показателей качества ИНС и ИВК — в справочном приложении 3.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИИС И ИВК

Перечень основных показателей качества ИИС и ИВК общего назначения;

предел допускаемого значения характеристик основной погрешности;

максимальная скорость (частота) измерения (время измерения (преобразования);

число измерительных каналов;

число разнотипных измерительных каналов (число измерительных трактов);

удельная масса;

удельная потребляемая мощность;

наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

средний срок службы;

установленный срок службы;

установленный ресурс.

Перечень основных показателей качества комплекса технических средств для ИИС учета и контроля энергии;

погрешность передачи информации;

число групп учета на один канал;

число выделяемых параметров на одну группу;

удельная масса;

удельная потребляемая мощность;

наработка на отказ;

установленная безотказная наработка;

средний срок службы;

установленный срок службы;

установленный ресурс.

2.3. Применяемость показателей качества ИИС и ИВК, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, ГОСТ ОТТ, в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ и КУ, приведена в табл. 2.

2.4. Для ИИС и ИВК общего применения показатели назначения приводятся для каждого из измерительных каналов одного типа (измерительных трактов), за исключением общесистемных показателей, характеризующих работу ИИС и ИВК в целом.

Таблица 2

	Применяемость в НТД						
	применяемость в гута						
Номер показателя по табл. 1	т3 на МИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	TY	кУ		
1.1.1.1	+	+	+	+	+		
1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5	+	+	+	+	+		
1.1.1.3	+	+	+	+	+		
1.1.4		+	+	+	±		
.1.1.6		<u> </u>	1 1	1	7		
1.1.7		Ŧ	1 4	+	i +		
1.1.8	_	+	+	+	+		
11.7 1.1.8 1.1.19 1.1.10 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 2.1	_	+	+	+	+		
.1.1.10	_	+	+	+	+		
.1.2.1	+	+	+	+	+		
1.2.2	-	+	+	+	+		
1.2.3	_	+	1 1	+	1 +		
1.2.9		<u>+</u>	1 1	T .	1		
126		I	1 1	Ţ	Ŧ		
1.2.7		Ŧ	+ 1	÷	÷		
1.2.8	_	±	+ 1	+	±		
1.2.9	-	±	+	+	±		
.2.1	+	+	+	+	+		
.2.2	+	+	+	+	+		
.2.3	+	+	+	+	+		
2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	+	+	+	+	+		
2.5		+		+	+		
2.0	_	I	T I	±	I		
28	_	T.	1 4	I	I		
2.9		+	i i	+	1		
.2.9 .2.10	-	+	+	+	土		
.2.11	_	+	+.	+	±		
.2.12	-	±	+	+	土		
.2.13		±	+	+	=		
0	1 +	Ī	1 1	+	1.2		
3	1 1	I	1 1	T	1 1		
4	I	+	+:	I	1		
5	1 4 I	+	#	1	+		
6		±	±	±	±		
.7		*	±	±	±		
.8	_	+	+	+	+		
.1	1 + 1	+	+	+	+		
2	+++ ++++ ++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+++#++++++++++		
2.11 2.12 2.13 1.1 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 8.1 2.2 3.3 4.4		T.	-		±		
.1	_	_	± 1	±	+		
i		_	±	±	±		
1			1 . 1				

		Приме	жеемость в НТД		
Номер показателя по таба. 1 ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ	Стандарты (вроме ГОСТ ОТТ)	T3 H# OKP	Tx	кУ	
6.2	-	_	+	_	±
71	- 1	-	-	+	±
7.2	-	±	± ±	± ± ±	# # #
7.3	- 1	土	±	±	±
8.1	-	_	± ±		* ± ±
8.2 9.1	_	-	±		#
9.1	_	-	±	_	l ±
9.2	_	-	<u>+</u>		+
10.1		_	+	+	+
10.2	-	-	+	+	+
11.1		-	±		.2

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприженяемость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества продукции.

- 2.5. Для ИИС и ИВК, технические компоненты которых в соответствии с требованиями технических условий могут быть рассредоточены на расстоянии более 50 м друг от друга, допускается показатели качества устанавливать на все основные технические компоненты.
- Допускается в стандартах, ТУ, ТЗ и КУ на конкретные ИИС и ИВК использовать дополнительные показатели качества в зависимости от назначения, условий применения и конструктивных особенностей.
- В стандарты, ТУ, ТЗ и КУ на конкретные ИИС и ИВК не включают показатели назначения, если они для ИИС и ИВК конкретного типа не применимы.

Ні мер показателя

ПРИЛОЖЕНИЕ I Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

the raud. L Вероятность безотказной работы за заданное время 2.6 2.8 Время восстановления среднее 1.25 Дальность передачи информации максимальная 1.1.1.5Диапазон измерения (преобразования) 1.1.1.8Диапазон частот входных сигналов Изменение погрешности наибольшее допускаемое, вызванное изменениями внешних влияющих величин и неинформатавных параметров входного сигиала 1114 Коэффициент использования объема средств транспортирона-7.1 ния и (или) тары 1.1.1.9 Коэффициент подавления помех 8.2 Коэффициент применяемости по себестоимости 8.1 Коэффициент применяемости по типоразмерам 3.3 Macca 3.1 Масса удельная 3.4 Мощность потребляемая 3.2 Мощность потребляемая удельная 2.1 Наработка на отказ 22 Наработка установленная безотказная 1.1.2.3 Объем памяти 11.1.6, 1.2.9 Параметры входной цепи 1.1.2.9, 1.2.13 Площадь, необходимая для размещения 121 Погрешность передачи информации 122 Погрешность при вычислении Показатель патентной защиты 9.1Показатель патентной чистоты 9.2 Показатель соответствия изделия форме тела человека 4.1 Предел допускаемого значення характеристик основной пог-1.1.1.1Поиспособленность функционально-конструктивная 5.1 Прочность взоляции ценей питания относительно корпуса электонческая 10.2 Рабочие условия применения по климатическим воздействиям 1.1.2.6, 1,2.10 Рабочие условия пряменения по механическим воздействиям 1.1 2.7, 1.2.11 Размеры габаритные 1.1 2 8, 1.2.12 Ресурс средний 2.7 Ресурс установленный 2.5 Себестоимость технологическая 6.2 Скорость (частота) измерений максимальная время измерения (преобразования) 1.112Сопротивление изоляции целей питания относительно корnvca 10.1 Срок службы средний 2.3 Срок службы установленный 2.4 Трудоемкость изготовления 6.1 Удобство сопровождения программного обеспечения 1.1.2.5 Удобство эксплуатации программного обеспечения 1.1.2.4

Crp. 10 FOCT 4.199-85

	Номер показателю по таби. 1
Устойчивость к воздействию внешней среды при транспорти-	
ровании	2.7.2
Устойчивость к транспортной тряске	2.7.3
Цена лимитная (оптовая)	11.1
Цена единицы наименьшего разряда, когда	1.1.1.7
Число двоичных разрядов кола (для устройства ввода-вы-	
вода цикровых спіналов)	1 1.1 10
Число вычисляемых параметров на одну группу	1.2.4
Число групп учета на один канал	1.2.3
Число каналов на одну двухпроводную линию	1.2.7
Число каналов учета	1.2.6
Число измерительных каналов	1.1.13
Число одновременно используеных измерительных каналов	
максичальное	1.1.2.2
Число разнотипных измерительных каналов (число измери-	
тельных трактов)	1.1.2.1
Число средетв регистрации на одну группу	1.2.8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя качества	Номер пожазателя по табл. 1	Поясмение
Қанал измери- тельный	-	Измерительная цепь, образованная по- следовательным соединением средств из- мерений и других технических средств, предизаначенияя для измерения одной величины и имеющая нормированные мет- рологические характеристики
Измерительный канал одного ти- па (измеритель- ный тракт)	7	Совокупность измерительных каналов, предвазначенных для измерения определенной величины и имеющих одинаковые метрологические характеристики
Погрешность пе- редачи информа- ции	1.2-1	Отиосительная погрешность, определяе- мая как отношение разности между при- ращением энергии по показаниям вычис- лительного устройства и приращением энергии по показаниям первичного пре- образователя, отнесенные к приращению энергии по показаниям первичного преоб- разователя
Скорость (час- тота) максималь- ная измерения	1.1.1.2	Максимальное число измерений в секун- ду
Удобство сопро- вождения прог- раммного обеспе- чения	1.1.2.5	Характеризуст усилия, необходимые для корректировки програми с целью устранския обнаруженных в процессе экс- плуатации ошибок, расширения возмож- ности программного обеспечения (ПО), пе- реноса ПО в другую операционную сис- тему
Удобство экс- плуатации прог- раммного обеспе- чения	1.1.2.4	Характеризует полноту и ясность программ для ЭВМ, удобство общения оператора с ЭВМ при проведении эксперимента

ПОЯСНЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ИИС И ИВК

1 Максимальную скорость (частоту) измерений f вычисляют по формуле

$$J = \frac{N \cdot II}{t_2 - t_1}$$
,

где N — чясло обращений к измерительному каналу одного типа (измерительному тракту);

и — число опрашиваемых измерительных каналов одного типа (измери

тельных трактов);

 t_1 — момент времени, когда синхронно включены коммутаторы и таймер; t_2 — момент времени, когда синхронно включены коммутаторы и таймер.

 Показатели эксплуатации ПО и удобство сопровождения ПО могут принимать значения 0, 1, 2. Значение 2 принимают, если замечания по обоим показателям отсутствуют; значение 1 — если имеются незначительные замечания; значение 0 — если имеются существенные замечания и ПО нуждается в серьсэных переработках.

3. Удельуню массу и удельную потребляемую мощность определяют со-

ответственно по формулам

$$M_{y} = \frac{M}{V}$$
 $P_{y} = \frac{P}{V}$,

где P — потребляемая мощность;

M -- macca;

V — основной нараметр.

31. Основной параметр для ИИС и ИВК V общего назначения определяют по формуле

$$V = \sum_{i=1}^{q} n_i$$

где q — число измерительных каналов одного типа (измерительных трактов); n_i — число измерительных каналов в i-ом измерительном канале одного типа (измерительном тракте).

3.2. Основной параметр для специализированных ИИС и ИВК опреде-

ляют по формуле

$$V=abc+a(1+L)$$
,

гле a — число каналов учета;

-- число групп учета на один канал;

с - число вычисляемых параметров на одну группу;

1, если канальный учет есть;
 0, если канального учета нет.

Редактор О. К. Абашкова Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор В. В. Лобачева

Спано в наб. 22.10.85 Подя, в печ 66.12.85 1.0 усл. п. л. 1.0 усл. кр.-огт 0.90 уч.-над, л. Тираж 12000 Цена 5 коп.