

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

нормы точности

ΓΟCT 5368-81 (CT CЭВ 1311-78)

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

LOCL

Типы и основные параметры. Нормы точности 5368 - 81

Testers for spur gears. Types and basic parameters Precision standards

(CT C9B 1311-78)

OKII 39 4520

Дата введения

01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес с модулем от 1 мм.

Стандарт не распространяется на приборы специального назначения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1311-78.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

 Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес следует изготовлять групп, типоразмеров и классов точности, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Номер группы	Наименование групп приборов	Типоразмер	Класс точности
1	Приборы для измерения кинемати- ческой погрешности (F _{1r} ', f̂ _{1r} ')	S1, S2, S3	A, AB
Ia	Приборы для измерения цикличес- кой погрешности (fakr)		
2	Приборы для измерения шага: а) накоплениой погрешности (F_{pt} , F_{pkr})	S1, S2, S3	A, AB

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*

- © Издательство стандартов, 1981
- Издательство стандартов, 1993
 Переиздание с изменениями

Номер группы	Наименование групп приборов	Типоразмер	Класс точност
	6) отклонения шага (fpte)	S1, S2, S3 M1, M2	A, AB, B AB, B
	в) разности шагов (f _{vpti})	M3, M4 S1, S2, S3 M1 M2, M3, M4	A, AB, B AB, B
3	Приборы для измерения радиаль- ного биения зубчатого венца (F_{er})	S1, S2, S3	A, AB, B
4	Приборы для измерения смещения исходного контура ($E_{\rm He}$)	S1, S2, S3 M1, M2 M3, M4	A, AB, B AB, B
5.	Приборы для измерения измери- тельного межосевого расстояния (F ₁ r", I ₁ r", Ea [*] r)	SI, S2, S3	AB, B
6	Приборы для измерения шага за- цепления (fpdr)	S1, S2, S3 M1, M2 M3, M4	A, AB, B AB, B B
7	Приборы для измерения профиля зуба (ftr)	SI, S2, S3	A, AB, B
8	Приборы для измерения направле- ния зуба (F вг.)	S1, S2, S3	A, AB, B
9	Приборы для измерения контактной линии (F _{Kr})	S1, S2, S3	A, AB, B
10	Приборы для измерения длины общей норивли (F v wz, E wm, Ew-)	S1 M1, M2, M3	A, AB, B AB, B
11	Приборы для измерения толіцины зуба (E_{er})	S1 M1. M2 M3	A; AB. B AB, B B
13	Приборы для измерения осевого шага (F _{pxnr})	SI M1	A, AB
14	Приборы для измерения погрешно- сти обката (Fee)		

Примечания:

1 Приборы групп 1а, 13 (М1), 14 приведены для информации.

 Обозначение групп, типоразмеров и классов точности приборов — по ГОСТ 25513—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Приборы разных групп, типоразмеров и классов точности допускается объединять в одном конструктивном исполнении (универсальные измерительные приборы) при соблюдении требований настоящего стандарта.

Для универсальных приборов допускается уменьшать пределы параметров измеряемых зубчатых колес при измерении этим прибором показателей, не отраженных в наименовании прибора.

 Приборы одной группы разных типоразмеров допускается объединять в одном конструктивном исполнении и расширять пределы параметров измеряемых зубчатых колес.

1.4. Приборы групп 1-4, 6-9, 13 и 14 должны обеспечивать измерение цилиндрических зубчатых колес с параметрами, указанными в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 2

Типоразмер	Диаметр делительной окружности	Модуль	
SI	От 20 до 320	От 1 до 8	
S2	> 200 > 800	» 2 » 16	
S3	> 500 > 1250	» 4 » 16	
M1	-	> 2 > 10	
M2	_	> 10 > 16	
M3		> 16 > 28	
M4		> 28 > 50	

1.5. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес с внешними зубьями следует изготовлять с приспособлениями для измерения зубчатых колес с внутренними зубьями.

1.6. Приборы с приспособлениями для измерения зубчатых колес с внутренними зубьями должны обеспечивать измерение зубчатых колес с параметрами, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Типоразмер	Диаметр делительной окружности	Модуль
S1 S2	От 60 до 250 * 200 * 630	Or 1 go 8

1.7. Приборы следует оснащать отсчетными устройствами со шкалой и (или) цифровыми отсчетными устройствами, и (или) регистрирующими устройствами с отсчетом измеряемой величины в единицах длины или угла.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. Приборы следует изготовлять со сменными или переключаемыми отсчетными устройствами с разными диапазонами показаний, обеспечивающими в сумме диапазоны измерения, установленные настоящим стандартом. В этом случае наименьшая цена деления используемых отсчетных устройств должна быть не более. а диапазон показаний не менее значений, указанных в настоящем стандарте. При замене или переключении отсчетных устройств допускается использовать другие цены деления.

Примечания:

1. Цена деления записывающего устройства относится к делениям диаграмм-

ной ленты бумаги; цифровых — к шагу дискретности.
2. В табл. 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 указана нам-меньшая цена деления и наибольший диапазон показаний отсчетных устройств.

 Значения диапазонов показаний отсчетных устройств допускается располагать несимметрично относительно нуля.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Погрешность прибора — разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой им величины. Погрещность прибора включает случайные и неучтенные систематические погрешности.

2.2. Погрешности приборов, установленные в настоящем стан-

дарте, имеют знак плюс (+) или минус (-).

2.3. Погрешность прибора не включает погрешности контрольно-обкатных измерительных элементов (измерительного колеса, рейки и др.), оправки и погрешность базирования.

2.2; 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

- 2.4. Приборы для измерения кинематической погрешности $F_{\rm tr}', f_{\rm tr}'$.
- 2.4.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблина 4

	Кл	acc A	Kas	ec AB
Типоразмер	Цена деления,	Диапазон показа-	Цена деления,	Днапазон показа-
	не более	ний, не менее	не более	ний, не межее
\$1	0,001	±0,05	0,002	±0,1
\$2	0,002	±0,1	0,002	±0,25
\$3	0,002	±0,15	0,002	±0,3

2.4.2. Погрешность приборов при измерении кинематической погрешности F_{tr} не должна превышать значений, указанных в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.3. Погрешность приборов при измерении местной кинематической погрешности fir не должна превышать значений, указанных в табл. 6.

Таблица 5

Размеры в мкм

		Класс	A	Класс	AB
	ительный метр, ым	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапазон измерений	Предел допускае- ной по- грешности
1	Lo 50	50 До 20 Св 20 > 35		До 30 Св. 30 > 70	4 6
Св.	50 до /125	До 20 Св. 20 > 55	3 5	До 40 Св. 40 > 125	6 8
Cs. 12	25 до 200	До 30 Св. 30 » 60	4 6	До 40 Св. 40 » 135	8 10
Св. 20	00 до 320	До 30 Св. 30 > 80	5 7	До 50 Св. 50 » 170	10 12
Св. 32	20 до 400	До 35 Св 35 > 80	6 8	До 50 Св. 50 > 180	10 14
Св. 40	00 до 500	До 40 Св 40 > 100	7 10	До 80 Св. 80 » 220	12 18
Св. 50	00 до 600	До 40 Св 40 » 100	8 11	До 90 Св. 90 > 22 0	14 23
Ca. 6	00 до 700	До 50 Св. 50 » 120	10 14	До 100 Св. 100 > 260	16 25
CB. 70	00 до 800	До 50 Св 50 » 120	10 15	До 100 Св. 100 » 260	18 25
Св. 80	00 до 900	До 50 Св 50 » 125	11 16	До 100 Св. 100 > 260	20 30
Св. 9	00 до 1000	До 50 Св. 50 » 135	12 17	До 120 Св. 120 » 290	25 35
Св. 10	00 до 1250	До 50 Св. 50 » 140	13 17	До 150 Св. 150 > 290	27 40

Таблица 6

Размеры в мкм

	Класс	Α	Клаес	AB	
Делительный диаметр, мы	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности		Предел допускае- ной по- грешности	
До 125	До 10 Св. 10 > 30	2 3	До 25 Св. 25 > 50	4 6	
Св. 125 до 200	До 10 Св. 10 > 35	2,5 4,5	Св. 25 э 90	5 7	

Размеры в мкм

	Класс	A	Kaace	AB	
Делительный диаметр, ми	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	
Св. 200 до 500	До 15 Св. 15 > 35	3 5	До 25 Св. 25 э 90	6 8	
Св. 500 до 630	До 15 Св. 15 » 35	3 5	До 35 Св. 35 » 100	8 10	
Св. 630 до 800	До 15 Св 15 » 35	4 5	До 35 Св. 35 э 100	9 12	
Св. 800 до 1250	До 15 Св. 15 » 45	4 6	До 40 Св. 40 » 112	10 12	

2.5. Приборы для измерения шага $F_{
m pr}$, $F_{
m pkr}$, $f_{
m vptr}$,

 $f_{\rm ptr}$ 2.5.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств приборов при измерении накопленной погрешности шага $F_{\rm ptr}$ должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7

ММ						
	Клас	c A	Класс	: AB		
Типоразмер	Цена деленяя, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон похазаний, не менес		
S1 S2 S3	0,001 0,002 0,002	±0,05 ±0,1 ±0,1	0,002 0,002 0,002	$^{\pm 0.1}_{\pm 0.2}_{\pm 0.2}$		

2.5.2. Погрешность приборов при измерении накопленной погрешности шага $F_{\rm pr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

	Класс	A	Класс АВ	
Делительный диаметр, ми	Диапаэон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапаров измерений	Предел допускае- мой по- грешность
До 125	До 15 Св. 15 » 45	2 3	До 25 Св. 25 > 90	5

Продолжение табл. 8

Размеры в мкм

	К ласс	A	Kaace A	AB	
Делительный диаметр, мм	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	
Св. 125 до 2	00 До 20 · Св. 20 » 45	3 5	До 30 Св. 30 » 90	6 8	
Св. 200 до 3	20 До 20 Св. 20 » 60	4 6	До 50 Св. 50 » 125	8	
Св. 320 до 4		4,5 6	До 50 Св. 50 » 125	9 12	
Св. 400 до 5	00 До 25 Св 25 » 80	5 7	До 65 Св. 65 * 160	10 14	
Св. 500 до 6	30 До 30 Св. 30 » 80	6 7	До 65 Св. 65 » 160	12 15	
Св. 630 до 7	00 До 35 Св. 35 » 100	6,5	Св. 80 » 200	13 18	
Св. 700 до 8	000 До 35 Св. 35 » 100	7 8	До 80 Св. 80 » 200	14,5 20	
Св. 800 до 9	До 35 Св. 35 ⇒ 100	8 9	До 80 Св. 80 » 200	16 22	
Св. 900 до 10	00 До 35 Св. 35 » 100	9 10	До 80 Св. 80 » 200	17 25	
Св. 1000 до 12	До 40 Св. 40 ⇒ 115	10 12	До 100 Св. 100 » 225	20 27	

2.5.3. Погрешность приборов при измерении накопленной погрешности k шагов $F_{\rm pkr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 9.

Таблица 9

p	я	а	м	P	n	ы	н	MKM
	12	9	*	•	r	Line	D	DILES, JO

	Класс	Α	Kasec	KASCC AB		
Делительный дваметр, мя	Диапазож измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности		
До 50	До 10 Св. 10 > 20	1 2,5	До 10 Св. 10 » 20	2.5		

Размеры в мкм

	Класс	A .	Класс АВ		
Делительный дивметр, мы	Диапазон измерений	Предел допускае- вой по- грешности	Диапалон измерений	Предел допускае- мой по- грешность	
Св. 50 до 125	До 10 Св. 10 → 25	1,5	До 25	4	
Св. 125 до 200	До 15 Св. 15 > 32	2 4	До 32	5	
Св. 200 до 320	До 15 Св. 15 > 45	3 5	До 45	6	
Св. 320 до 400	До 15 Св. 15 > 45	3 5	До 45	7	
Св. 400 до 500	До 15 Св. 15 э 45	3,5 5	До 45	8	
Св. 500 до 630	До 20 Св. 20 > 63	4 6	До 63	9	
Св. 630 до 700	До 25 Св. 25 > 63	4,5	До 53	10	
Св. 700 до 800	До 25 Св. 25 > 63	5 7,5	До 63	11	
Св. 800 до 900	До 25 Св. 25 ≯ 63	5 8	До 63	12	
Св. 900 до 1000	До 25 Св. 25 э 63	5,5 8	До 63	12,5	
Св. 1000 до 1250	До 30 Св. 30 > 80	6 9	До 80	13	

Примечание. Проверка прибора должна производиться на дуге, соответствующей $^{1}/_{4}$ окружности колеса (или на дуге, соответствующей блажайшему большему целому числу зубьев).

2.5.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств приборов при измерении отклонений шага $\int_{\rm T}$ и разности шагов $f_{\rm vptr}$ должны соответствовать указанным в табл. 10.

ww

	K.	nace A	Класс АВ		Класс В	
Тивораз- мер	Цена деления, не более	Диапазон пожазаний, не менее	Цена деления, не более	Днапазов показаний, не межее	Цена деленяя, не более	Диапазон показаний, не менее.
S1 S2	0.0005	±0.015	0,001	±0.05	0,002	±0.125
S2	0,0005	± 0.020	0.001	± 0.05	0.002	±0,160
S3	0.0005	±0,020	0,001	±0.05	0.002	±0.160
MI			0.002	± 0.1	0.002	+0.200
M2	-		0.002	±0.1	0.002	±0,225
M3	-			_	0.002	±0,300
M4	- 1	_	- 1	_	0.002	±0,400
			1			1 .

2.5.5. Погрешность приборов при измерении отклонений шага $f_{
m ptr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

			мкм			•
	Класс	A	Класс Л	AB.	Клосс	В
Типо- раз- мер	Днапазон намерений по отсчетно- му в регули- рующему уст- ройствам	Предел вопускае- мой погреш- ности	Диапазон плиерений по отсетному я регулирую- щему устрой- ствам	Предел допускае- мой погреш- ности	Диапазон измерений по отсчетному и регулирую- щему устрой- ствам	Предел измерений по отсчет- лому и ре- гулирую- щему ус- тройствам
S1	До 15	0,7	До 20 Св. 20 » 45	2 4	До 50 Св. 50 » 125	4 6
S2	До 20	0,8	До 20 Св. 20 » 60	2	До 50 Св. 50 » 160	5 8
S3	До 20	8,0	До 25 Св 25 » 60	2,5 5	До 50 Св. 50 » 160	6 10
MI			До 25 Св 25 » 70	3 5	До 50 Св. 50 » 200	5 7
M2		_	До 30 Св. 30 » 100	7	До 60 Св. 60 » 225	6 10
М3		-	_	-	До 60 Св. 60 » 300	7
M4	-	-	-	-	До 100 Св. 100 э 400	10 15

 2.5.6. Погрешность приборов при измерении разности шагов тыт не должна превышать значений, указанных в табл. 12.

Таблица 12

MKM

	Kasce Al	3	Класс А	3	Класс В	
Тяпораз- мер	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешностч	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности.	Диапазон измерений	Предел допускае- мой до- грешности
S1	До 10 Св. 10 » 30	1,3	До 20 Св. 20 » 50	3 4	До 50 Св. 50 » 200	5 10
S2	До 10 Ca. 10 > 30	1.5 2.5	До 20 Св. 20 » 65	4 5_	До 60 Св. 60 » 250	8 12
S 3	До 10 Св. 10 » 30	2 3	До 30 Св. 30 » 80	5 7	До 80 Св. 80 > 250	10 15
MI	-		До 30 Св. 30 > 90	5 7	Св. 50 ≯ 200	7 10
M2	-		-	-	До 80 Св. 80 э 300	9 15
М3	-		_	_	До 100 Св. 100 > 450	10 18
M4	-	-	-	-	До 200 Св. 200 → 600	20 25

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2.6. Приборы для измерения радиального биения зубчатого венца $F_{\rm rr}$
- 2.6.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

MA

	K,	Класс А	сс А Клясс АВ		Kna	Класс В	
Типораз- мер	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менсе	
S1 S2 S3	0,001 0,002 0,002	±0,05 ±0,1 ±0,1	0,002 0,002 0,002	±0,1 ±0,15 ±0,15	0,005 0,01 0,01	±0,25 ±0,3 ±0,3	

2.6.2. Погрешность приборов при измерении радиального биения зубчатого венца $F_{\rm rr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 14.

Таблица 14

			мкм					
	Класс А		Kascc Al	3	Класс В	Класс В		
Типо- размер	Диапазон измерений	Предел допускае- мой по- грешности	Диапазон измерений	Предела	Диапазон измерений	Предел допускае- кой по- грещности		
SI	До 20 Св. 20 > 45	1,5	До 50 Св. 30 > 100	3 6	До 100 Св. 100 » 250	6 8		
S2	Св. 20 • 63	3 5	Ca. 50 → 160	6 10	До 60 Св. 60 » 150 » 150 » 315	10 15 20		
S3	Св. 30 > 70	3,5 6	До 60 Св. 60 » 160	8 12	До 100 Св. 100 » 200 » 200 » 315	15 20 25		

2.7. Приборы для измерения смещения исходного контура $E_{\rm Hr}$

2.7.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 15.

Таблица 15

			мм			
	- Ka	acc A	Кл	acc AB	Класс В	
Типоразмер	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Ценя деленяя, же более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не болсе	Диапазон показаний не менее
SI	0,005	±0.7	0,01	±1.0	0,01	±2,0
S2 S3	0,005	±1,0 ±1,2	0,01	±1,3 ±1,5	0,01	±2,6 ±3,0
MI	0,000	7	0.01	±1,8	0.01	±3,6
M2	l –	_	-0,01	±2,3	0,01	±3,8
M3	=		_	_	0,01	±5,2
M4		_	_	_	0,01	±6,2

Для приборов типоразмеров МЗ и М4 допускается использовать отсчетные устройства с диапазоном показаний 0—10 мм. 2.7; 2.7.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

C. 12 FOCT 5368-81

2.7.2. Погрешность прибора при измерении смещения исходного контура $E_{\rm Hr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 16.

Таблица 16

94	Класс А		Класс АВ		Класс В		
Тапорозиер	Диапазоп измерений	Degen Aonyckae Mos no- reemlocts	Диапазон взмерений	Предел допускае- мой по- трепиости	Диапазон измерений	Hyenen Amyekee- welf no-	
SI	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1000	4 10 20	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1000	7 12 25	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1000 » 1000 » 2000	10 20 30 40	
S2	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1000	5 12 22	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1000 » 1000 » 1300	8 15 25 30	До 100 Cs. 100 > 400 > 400 > 1000 > 1000 > 2000 > 2000 > 2600	12 17 30 35 40	
\$3	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 1160	8 15 25	До 100 Св. 100 > 400 > 400 » 1000 » 1000 » 1500	10 17 30 35	До 150 Св. 150 » 630 » 630 » 1250 » 1250 » 3600	18 30 40 50	
MI	-	-	До 100 Св. 100 » 1000 » 1000 » 1800	9 12 18	До 100 Св. 100 » 400 » 400 » 2000 » 2000 » 3600	12 17 20 32	
M2	-	-	До 160 Св. 160 » 1250 » 1250 » 2300	10 17 22	До 160 Св. 160 > 630 > 630 > 2000 > 2000 > 3800	16 20 25 40	
МЗ		-	_		До 250 Св. 250 » 2000 » 2000 » 5200	16 25 40	
M4	-	-	_	-	До 320 Св. 320 » 2500 » 2500 » 6200	22 30 50	

2.8. Приборы для измерения измерительного межосевого расстояния F_{tr}^{rr} , f_{tr}^{rr} , E_{s}^{*r}

(Измененная редакция, Изм. № 2).

 Измерительное межосевое расстояние у приборов должно быть не менее:

для приборов типоразмера S1 от 50 до 320 мм

 2.8.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 17.

Таблица 17

MM

	Класс	AB	Класс В		
Типоразмер	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена доления, не более	Диапазон показаний, не менее	
S1 S2 S3	0,002 0,002 0,002	±0.7 ±0.9 ±0.9	0,01 0,01 0,01	±1.4 ±1.8 ±1.8	

2.8.3. Погрешность приборов при измерении колебания измерительного межосевого расстояния F_{12}'' , f_{12}'' не должна превышать значений, указанных в табл. 18.

Таблица 18

MKM

7		Класс	·AB	Класс В		
Типо- размер	Контроли- руемый показатель точности	Диапазон изиерений	Предел допускаемой погрешности	Диапазон измерений	Предел допускаемой погрешности	
SI	F _{ir} "	Св. 50 » 160	5 10	До 100 Св. 100 » 200 » 200 » 355	10 15 20	
	for"	Св. 25 » 56	2 5	До 50 Св. 50 ≯ 112	5 8	
S2	Fir"	Св. 80 » 224	8 12	До 100 Св. 100 э 200 э 200 э 450	12 20 25	
	fir"	Св. 30 » 70	3,0 6	До 50 Св. 50 » 140	6 10	
S3	$F_{i\tau}^{"}$	Св. 80 » 224	10 15	До 100 Св. 100 > 200 > 200 > 450	15 25 30	
	fir"	Св. 30 » 70	4 7	Св. 60 » 140	8 12	

2.8.4. Погрешность приборов при измерении отклонения измерительного межосевого расстояния от номинального $E_{\,\mathrm{a^*r}}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 19.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

MKM

		Класс А	В	Класс В	
Типоразмер	Номинальное измерительное межосевое расстояние, ми	Диапазон измерений по отсчетному и регистрярую- щему устройстван	Предел допускае- мой погреш- ности	Диапазон измерений по отсчетному и регистрирую- щему устройствам	Предел допускае- мой погреш- ности
	До 100	До 50 Cв. 50 > 100 > 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 700	5 8 10 15 20	До 100 CB. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 1400	8 12 18 23 28
S1	Св. 100 до 320	До 100 Св. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 700	8 12 18 23	До 100 CB. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 1400	12 15 20 25 30
S2	До 320	До 100 Св. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 900	8 12 18 23 28	До 100 Св. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 1400 > 1400 > 1800	12 15 20 25 30 35
	Св. 320 до 630	До 100 Св. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 900	10 15 20 25 30	До 150 Св. 150 > 300 э 300 > 630 > 630 > 1000 > 1000 > 1800	15 20 25 30 40
\$3	До 630	До 100 CB. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 900	10 15 20 25 30	До 150 Ca. 150 » 300 » 300 » 630 » 630 » 1000 » 1000 » 1800	15 20 25 30 40
	Св. 630 до 800	До 100 Cs. 100 > 200 > 200 > 400 > 400 > 800 > 800 > 900	11 17 25 30 35	До 150 CB. 150 → 300 > 300 → 630 > 630 → 1000 > 1000 → 1800	17 25 30 35 40

- 2.9. Приборы для измерения шага зацепления $f_{
 m obs}$
- 2.9.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 20.

Таблица 20

	M.M.									
Типоразмер	K	acc A	Кла	cc AB	Класс В					
	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не мешее	Цена деления, не болес,	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Днапазон показаний, не менее				
sı	0,0005	±0,015	0,001	士0,05	0,002	±0,120				
S2	0,0005	±0,020	0,001	±0,05	0,002	±0,150				
S 3	0,0005	±0,020	0,001	±0,05	0,002	±0,150				
M1	-	-	0,001	±0,1	0,002	±0,200				
M 2	-	-	0,002	±0,1	0,002	±0,200				
мз	-	-		-	0,002	±0,300				
M4	-	-	_	-	0,002	±0,400				
	1			1	1					

 2.9.2. Погрешность приборов при измерении шага зацепления Г_{ръс} не должна превышать значений, указанных в табл. 21.

MKM

	Класс А		Класс АВ		Класе В		
Типоразмер	Диапазон измерений по отечетному и регистрирую- щему устройствам	Предел допу- скаемой по- грешности	Днапазон измеревив по отсчетному и регистрирую- щему устройствам	Предел допу- скаемой по- грешиости	Днапазон измерений по оточетному и регистрирую- щему устройствам	Предел допу- сквемой по- грешности	
SI	До 15	0,9	До 20 Св. 20 » 45	2,0 4,0	До 50 Св 50 » 120	4 6	
S2	До 20	1,0	До 25 Св. 25 » 50	2.0 4,0	До 50 Св. 50 » 150	5 8	
S 3	До 20	1.2	До 25 Cs. 25 » 50	2.5 5,0	До 50 Св. 50 > 150	6 10	
MI	-	-	До 25 Св. 25 » 70	2,5 4,0	До 50 Св. 50 » 170	5 7	
M2		-	До 30 Св. 30 » 100	3,0 6,0	До 60 Св 60 » 200	6 10	
МЗ	_		_	_	До 60 Св. 60 » 300	7 12	
M4	-	-	_	-	До 100 Св. 100 » 400	10 15	

2.10. Приборы для измерения профиля зуба fo-

2.10.1. Цена деления и диапазоны показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 22.

Таблица 22

			мм			
Тяпоразмер	K.	nacc A	Кла	cc AB	Kas	ес В
	Цена деления, не более	Днапазон показаний, не менее	Цеви деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее
S1 S2 S3	0,0005 0,0005 0,001	±0,015 ±0,02 ±0,025	0,001 0,001 0,001	±0,03 ±0,04 ±0,05	0,001 0,001 0,002	±0,03 ±0,04 ±0,05

 Погрешность приборов при измерении профиля зуба ftr не должна превышать значений, указанных в табл. 23.

MKM

Диапазон	No in		1 64		15.
Предел допу-		Диацезон нэмерений	Предел дону скасной по- грешности	Диапазон измерений	Hpenes gony casewoß no- rpemeets
До 15	1,0	До 15 Св. 15 > 30	2,0 4,0	Св. 20 × 30	3,5 5,0
До 10 Св. 10 » 20	1.5 3.0	До 20 Св 20 э 40	2.5 5,0	До 20 Св. 20 > 40	4.0 6.0
До 10 Св. 10 э 22	1,5 3.0	До 20 Св. 20 э 50	3,0 6,0	До 25 Св. 25 > 50	5 8
	До 10 Св. 10 ж 20 До 10	До 15 1,0 Св. 10 × 20 3.0 До 10 1,5	До 15 1,0 Св. 15 > 30 Св. 10 > 20 3.0 Св. 20 > 40 До 10 1,5 До 20	До 15 1,0 Св. 15 > 30 4,0 Св. 10 > 20 3.0 Св 20 > 40 5.0 До 10 1,5 До 20 3.0	До 15 1,0 До 15 2,0 До 20 Св. 15 > 30 4,0 Св. 20 > 30 Св. 10 > 20 3,0 Св 20 > 40 2,5 До 20 До 10 1,5 До 20 3,0 Св. 20 > 40 До 10 1,5 До 20 3,0 До 25

- 2.11. Приборы для измерения направления зуба F_{β_Γ}
- 2.11.1. Приборы типоразмера S1 должны обеспечивать измерение зубчатых колес шириной не менее 160 мм, а типоразмеров S2 и S3 400 мм.
- 2.11.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 24.

Таблица 24

ww

K.	race A	Кла	cc AB	Kasce B		
Цена деления, не более	Диапизон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	
0,001	±0,025	0,001	±0,05	0,002	±0,2	
0,001	±0,025	100,0	±0,05	0,002	±0,28	
0,001	士0,025	0,001	±0,05	0,002	±0,28	
	Цена деления, не более 0,001	деления, показаний, не более поместа по менее по	Цена Джапазон Цена деления, пе более пе боле	Цена деления, не более Диапизон показаний, не более Цена деления, не более Диапизон показаний, не более Диапизон показаний, не более Диапизон показаний, не менее 0,001 ±0,025 0,001 ±0,05 0,001 ±0,025 0,001 ±0,05	Цена деления, не более Диапазон показаний, не более Цена деления, не более Диапазон показаний, деления, не более Цена деления, не более Цена деления, не более 0,001 ±0,025 0,001 ±0,05 0,002 0,001 ±0,025 0,001 ±0,05 0,002	

2.11.3. Потрешность приборов при измерении направления зуба $F_{\rm Br}$ не должна превышать значений в табл. 25.

Размеры в мкм

	Класс	A	Клясс АВ		Kasee B	Kasce B		
Ширкиа аубчатого колеса, мм	бчатого днапазон ст		Диацизон измерений	Предел допу- скаемой по- грешности	Диапазон измерений	Предел допу- скасной по- грешности		
До 40	До 10	1,5	До 20	2,5	До 50 Св. 50 → 112	10		
Св. 40 до 100	До 12	2	До 15 Св. 15 » 25	3 4	До 65 Св. 65 » 160	5 12		
Св. 100 до 160	До 16	2,5	До 20 Св 20 » 50	6	До 100 Св 100 » 200	6 15		
Св. 160 до 250	До 20	3	До 25 Св. 25 э 50	5 7	До 100 Св. 100 > 250	7 16		
Св. 250 до 400	До 25	4	До 30 Св. 30 » 50	6 8	До 100 Св. 100 » 280	8 18		

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Приборы для измерения контактной ли-

2.12.1. Наибольшая длина измеряемой контактной линии должна быть не менее 200 мм у приборов типоразмера S1 и 400 мм — у приборов типоразмеров S2 и S3.

2.12.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств

должны соответствовать указанным в табл. 26.

Таблица 26

di	K.	tacc A	Кла	ec AB	Ka	see B
Типоразмер	Цена деления, не более	Диниазон показаний, не менее	Ценя деления, не более	Днашазов пожазаний, не межее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менея
SI	0,001	±0,03	0,002	±0,1	0,002	±0,36
S2	.0,001	±0,04	0,002	±0,125	0,002	±0,50
53	0,001	±0,04	0,002	±0,125	0.002	±0,50

 2.12.3. Погрешность приборов при измерении контактной линии F_{kr} не должиа превышать значений, указанных в табл. 27. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 27

Размеры в мкм

	Клясс А		Kauce AB		Класс В	
Ддина костактной линен, им	Диапазон измерений	Предел до- пускаемой погрешности	Диапазон измерений	Предел до- пускаемой погрешностя	Дивпазон нэмерений	Предел до- пускаемой погрешности
До 100	До 15 Св. 15 э 25	2 4	До 30 Св. 30 > 80	3 6	До 50 Св. 50 → 315	5 8
Св. 100 до 200	До 15 Св. 15 > 30	3 5	До 30 Св. 30 » 100	5 8	До 50 Св. 50 » 355	7 10
Св 200 до 400	До 20 Св. 20 ⇒ 40	4 6	До 40 Св. 40 » 125	6 10	Св. 100 » 500	8 15

2.13. Приборы для измерения длины общей

нормали Fywr, Ewmr, Ewr.

2.13.1. Приборы типоразмеров М1 должны обеспечивать измерение длины общей нормали до 120 мм зубчатых колес с модулями от 1 мм; типоразмеров М2 — от 50 до 300 мм зубчатых колес с модулями от 2 мм; типоразмеров М3 — от 150 до 535 мм с модулями от 2,5 мм.

Примечание. Зубомерные микрометры или другие универсальные средства измерения, используемые для измерения длины общей нормали, могут изготовляться с меньшими пределами измерения.

2.13.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств при измерении колебания длины общей нормали F_{vWr} должны соответствовать указанным в табл. 28.

Таблица 28

			мм				
4	K.	nace A	Кла	ec AB	Класс В		
Типоразмер	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Диапазон показаний, не менее	
SI	0,001	±0,03	0,002	±0,05	0,01	±0.05	
MI	-	-	0,002	±0,05	0,01	±0,05	
M2	-	-	0,002	±0,10	0,01	±0,10	
МЗ	- !	-	0,002	±0,10	0,01	±0,10	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

C. 20 FOCT 5368-81

 Погрешность приборов при измерении колебания длины общей нормали F_{vWr} не должна превышать значений, указанных в табл. 29.

Табляца 29

_				мкм			
		Класс А	•	Класс АВ	Класс В		
Типоразмер	Номинальная длина общей нормали, им	Диапазов измеренив	Предел допу- скаемой по- грешности	Днапазон измеревий	Предел допу- скасмой во- грешвости	Диапазон измерений	Предел допу- скаемой по- грешностя
SI; MI	До 50	До 10 Св. 10 » 30	1 3	Св. 20 » 50	3 6	До 50	6
	Св. 50 до 120	До 15 Св. 15 > 30	2 4	До 25 Св. 25 » 50	4 7	До 50	8
M2	Св. 50 до 120	_	-	До 25 Св. 25 » 50	5	До 50	7
1112	Св. 120 до 300		_	До 50 Св. 50 * 120	6 10	До 50 Cв. 50 » 120	10 12
	От 150 до 300	_	-	До 50 Св. 50 » 120	7 10	До 120	12
мз	Св. 300 до 535	_	_	До 100 Св. 100 » 120	10 12	До 120	20
	Св. 535 до 700	-	-	До 120 Св. 120 > 200	12 20	До 200	25

^{*} Только для приборов S1.

2.13.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств при измерении отклонений длины общей нормали E_{Wmr} , E_{Wr} должны соответствовать указанным в табл. 30.

Таблица 30

			мм		7 111.5 2.1	
	K,	nace A	Кла	cc AB	Кл	ec B
Типо- размер	Цена деления. не более	Дианазон поназаний, не межее	Цена деления, не более	Диапазон пожазаний, не менее	Цена деления, не более	Днапазон показаний, не менее
S1 M1 M2 M3	0,002	±0,5 — —	0,002 0,01 0,01 0,01	±0,70 ±0,75 ±1,20 ±2,00	0,01 0,01 0,01 0,01	±1,50 ±2,0 ±2,80 ±3,00

2.13.5. Погрешность прибора при измерении отклонений длины общей нормали E_{Wmr} , E_{Wr} не должна превышать значений, указанных в табл. 31.

Размеры в ики

Таблица 31

		Класс А		Класс АВ		Класс В	
Типоразмер	Номинальнах дляза общей нормали, мм	Диапазон измерений по отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел долускаемой погрешности	Диапазон измерений по отсчетному и регистри- рующему устройствим	Предел допускаемой погрешности	Днапазов шамерений по отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел допускаемой погрешности
SI	До 50	До 50 Св. 50 » 440	3 6	До 100 Св. 100 » 570	5 10	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1390	-7 10 15
51	Св. 50 до 120	До 50 Св. 50 » 500	8	До 100 Св 100 » 700	6 12	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1455	10 12 20
MI.	До 50	_		До 100 Св. 100 » 730	6 12	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1900	8 15 20
Mi	Св. 50 до 120	-	-	До 100 Св. 100 » 730	.8 15	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1900	10 16 25
M2	От 50 до 120	-	-	До 100 Св 100 > 730	8 15	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1900	10 16 25
mz	Св 120 до 300	-	_	До 150 Св. 150 > 1140	10 18	До 150 Св. 150 » 630 » 630 » 2740	12 20 30
	От 150 до 300	-	-	До 150 Св. 150 > 1140	12 20	До 150 Св. 150 » 630 » 630 » 2740	15 25 35
мз	Св. 300 до 535	-	_	До 150 Св. 150 » 1240	15 25	До 200 Св. 200 » 1000 » 1000 » 2940	20 30 40
	Св. 535 до 700	-	-	До 120 Св. 120 » 1700	15 25	До 200 Св. 200 » 3290	25 35

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. Приборы для измерения тоящины зуба $E_{\rm cv}$. 2.14.1. Приборы типоразмера М1 должны обеспечивать измерение зубчатых колес с модулями от 2 до 16 мм; M2—от 16 до 32 мм; M3—от 28 до 45 мм.

 2.14.2. Цена деления и днапазон показаний отсчетных устройств приборов должны соответствовать указанным в табл. 32.

2.4.1; 2.14.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 32

5	Kaace A		Класс АВ		Класс В	
Типоразм	Цена деления, не более	Диацазон пожазаний, не менее	Цена деления, не более	Диацазон показаний, не менее	Цена деления, не более	Днапазон показаний, не менее
S1 M1 M2 M3	0,001	±0,5	0,002 0,01 0,01	±0,7 ±1,0 ±2,0	0,002 0,01 0,01 0,01	±1,500 ±2,800 ±3,600 ±4,400

 Погрешность приборов при измерении толщины зуба E_{cr} не должна превышать значений, указанных в табл. 33.

Таблица 33

	Класс А		Класс АВ		Класс В	
Типоразмер	Двапазон измерений во отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел допусквемой погрешности	Двапазон измерений по отсестному и регистри- рующему устройствам	Предел допускаемой погрешаюсти	Днапазон взиерений во отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел допускаемой погрешности
SI	До 100 Св. 100 ≯ 500	3 8	Св. 100 » 700	5 10	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1450	8 15 25
MI	-	-	До 100 Св. 100 » 630 » 630 » 1000	8 15 25	До 100 Св. 100 » 200 » 200 » 1000 » 1000 » 2800	10 15 20 30
M2	_	-	До 150 Cs. 150 > 630 > 630 > 2000	10 20 30	До 150 Св. 150 » 630 » 630 » 3600	15 25 40
МЗ	-	-	_	-	До 200 Св. 200 » 630 » 630 » 4400	20 40 60

2.15. Приборы для измерения осевого шага $F_{\rm max}$

(Измененная редакция, Изм. № 2).

 Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 34.

Таблица 34

	Клас	e A	Kasee AB		
Тыпоразмер	Цена деления, же более	Дияпа>он показаний, не менее	Цена деления, не более	Дияпазон показаний, не менее	
SI	0,001	±0,03	0,002	±0,1	

2.15.2. Погрешность приборов при измерении осевого шага $F_{\rm pibr}$ не должна превышать значений, указанных в табл. 35. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 35

	Кла	ec A	Класс АВ		
Номинальный осевой таг, мм	Днапазон измерений по отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел допускаемой вогрешности	Диапазон измерений по отсчетному и регистри- рующему устройствам	Предел допускаемой погрешности	
До 160	До 15	2	До 25 Св. 25 » 45	4 6	
Св. 160 » 250	» 20	3	> 30	5	
> 250 ≥ 320	» 25	4	* 30 * 60 * 35	8 6 10	
			* 35 * 70	10	

информационные данные

 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

- М. Б. Шабалина, канд. техн. наук (руководитель темы);
 Н. В. Семенова
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.81
 № 3257
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1311-78
- 4. B3AMEH FOCT 5368-73
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

Обозначение НТД, на которыя дамя ссылка	Номер пункта
ID TO TO THE PARTY OF THE PARTY	
TOCT 25513-82	1.1

- Переиздание (декабрь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1985 г., июле 1989 г. (ИУС 11—85, 11—89)
- Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.91 № 806

Редактор Т. С. Шеко Технический редактор О. Н. Никитина Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб 07.12.92 Подв. в печ. 05.02.93 Усл. п. в. 1,75 Усл. кр.-отт. 1,75, Уч. изд. л. 1,57., Тир. 833 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный вер., 14. Твп. «Московский печатини», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1730